

Détails véhicule

VIN	VR3F3DGZT NY522476	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	GF-313-SV	Modèle	508 GT HYBRID 225 E-EAT8	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	09/04/2022	Année	2022	Couleur	ROUGE ELIXIR METAL +
Odometre	15 215 km	Cylindrée	-	Capitonnage	76FJ
Carburant	Hybride	Carrosserie	BERLINE 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	33
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	12/06/2023	Parc	HORDAIN
-------------------	------------	------	---------



Equipements génériques

Eléments amovibles


Kit roue secours Complet	✓
Plage arrière	✓
Sur tapis ARD	✓
Sur tapis ARG	✓
Sur tapis AVD	✓
Sur tapis AVG	✓

Documents techniques

Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✓
Câble de charge lente	✗

Pneumatiques

Michelin 235/45/18 Y Été 5.3 mm



Michelin 235/45/18 Y Été 5.0 mm



Michelin 235/45/18 Y Été 5.8 mm

Michelin 235/45/18 Y Été 5.8 mm

Dommages

1




Elément	Câble de charge rapide
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Echange

2



Elément	Jante spéciale 18'
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Forfait réparation


3



●●

Elément	Jante spéciale 18'
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Forfait réparation


4



●●

Elément	Jante spéciale 18'
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Forfait réparation


5



●●


Elément	Pare-choc complet
Position	Avant
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

6



Elément	Pare-brise
Position	-
Dommages	Eclat
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)


7



●●


Elément	Porte
Position	Avant Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair

8




Elément	Porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

9



Elément	Spoiler
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)


10



●●

Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière
Dommages	Malfaçon
Intensité	-
Opération	Réparation


11



●●

Elément	Aile
Position	Arrière Droit
Dommages	Malfaçon
Intensité	-
Opération	Réparation


12



●●

Elément	Porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Malfaçon
Intensité	-
Opération	Réparation


13



●●●


Elément	Porte
Position	Avant Droit
Dommages	Malfaçon
Intensité	-
Opération	Réparation

14




Elément	Coquille de rétroviseur
Position	Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

15



Elément	Aile
Position	Avant Droit
Dommages	Malfaçon
Intensité	-
Opération	Lustrage


16



●●

Elément	Montant de pavillon
Position	Droit
Dommages	Malfaçon
Intensité	-
Opération	Réparation


17




●●

Elément	Hayon ou malle
Position	-
Dommages	Malfaçon
Intensité	-
Opération	Réparation

18



Elément	Eléments adjacents
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

19		Elément	Prise en charge
		Position	-
		Dommages	-
		Intensité	-
		Opération	Peinture

Commentaires

PneuAVD Michelin 235/45/18 Y 5.0 Mm
 PneuARD Michelin 235/45/18 Y 5.8 Mm
 PneuAVG Michelin 235/45/18 Y 5.3 Mm
 PneuARG Michelin 235/45/18 Y 5.8 Mm