

Détails véhicule

VIN	VR7ARHPY1 RL058356	Marque	CITROEN	Date d'entretien	-
Immatriculation	HB-667-EW	Modèle	C5 AIRCRO HYB136CH BVA MAX	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	31/12/2024	Année	2024	Couleur	EVL GRIS PLATINIUM
Odometre	5 578 km	Cylindrée	-	Capitonnage	B0PXCB B0RABB
Carburant	Hybride	Carrosserie	CROSS OVER 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	128
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	09/04/2025	Parc	VATRY MOSOLF
-------------------	------------	------	--------------


Equipements génériques

--

Eléments amovibles

Kit roue secours Complet	✓
Plage arrière	✓

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✓
Révision	✓

Pneumatiques

Michelin 225/55/18 V Eté 5.6 mm		Michelin 225/55/18 V Eté 5.7 mm	
Michelin 225/55/18 V Eté 5.8 mm		Michelin 225/55/18 V Eté 5.7 mm	

Dommages

1		Elément	Jante spéciale 18'	2		Elément	Jante spéciale 18'
		Position	Avant Droit			Position	Arrière Droit
3		Dommages	Rayure	4		Dommages	Rayure
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Forfait réparation			Opération	Acceptable (Pour mémoire)
		Elément	Aile			Elément	Extension d'aile
		Position	Avant Droit			Position	Avant Droit
		Dommages	Enfoncement			Dommages	Rayure
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Réparation			Opération	Smart Repair

5		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Avant Gauche	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Réparation	6		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Arrière Gauche	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation
Elément	Porte																								
Position	Avant Gauche																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
Elément	Porte																								
Position	Arrière Gauche																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
7		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Extension d'aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Extension d'aile	Position	Arrière Gauche	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation	8		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Baguette de porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Elément	Baguette de porte	Position	Arrière Gauche	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Smart Repair
Elément	Extension d'aile																								
Position	Arrière Gauche																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
Elément	Baguette de porte																								
Position	Arrière Gauche																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Smart Repair																								
9		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Eléments adjacents</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Peinture</td></tr> </table>	Elément	Eléments adjacents	Position	-	Dommages	-	Intensité	-	Opération	Peinture	10		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Prise en charge</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Peinture</td></tr> </table>	Elément	Prise en charge	Position	-	Dommages	-	Intensité	-	Opération	Peinture
Elément	Eléments adjacents																								
Position	-																								
Dommages	-																								
Intensité	-																								
Opération	Peinture																								
Elément	Prise en charge																								
Position	-																								
Dommages	-																								
Intensité	-																								
Opération	Peinture																								

Commentaires

PneuAVD Michelin 225/55/18 V 5.7 Mm
 PneuARG Michelin 225/55/18 V 5.8 Mm
 PneuAVG Michelin 225/55/18 V 5.6 Mm
 PneuARD Michelin 225/55/18 V 5.7 Mm