


Détails véhicule

VIN	VR7EDYHT2 RN524870	Date d'immatriculation	12/04/2024	Couleur	BLANC ICY OPAQUE STD
Marque	CITROEN	Immatriculation	GW-715-JF	Odometre	57 181 km
Modèle	BERLINGO FG M 950KG BHD1100 CLUB	Etat du véhicule	Conforme		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc VATRY MOSOLF



Eléments amovibles

Roue de secours	✘
Cric	✘

Documents techniques

Porte documents	✔
Manuel d'utilisation	✔
Carnets de bord	✔

Pneumatiques







NEXEN 205/60/16 H Eté 4.9 mm












NEXEN 205/60/16 H Eté 5.4 mm

Tigar 205/60/16 H Eté 5.0 mm

Tigar 205/60/16 H Eté 5.3 mm

Dommages extérieurs



1		Elément	Pneu	2		Elément	Coquille de rétroviseur
		Position	Avant Gauche			Position	Droit
		Dommages	Usé			Dommages	Rayure
		Commentaires	-			Commentaires	-
3		Elément	Porte	4		Elément	Porte
		Position	Latéral Droit			Position	Avant Droit
		Dommages	Enfoncement			Dommages	Enfoncement
		Commentaires	-			Commentaires	-

5		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Bas de caisse</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Bas de caisse	Position	Droit	Dommages	Enfoncement	Commentaires	-	6		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Aile	Position	Arrière Droit	Dommages	Enfoncement	Commentaires	-
Elément	Bas de caisse																				
Position	Droit																				
Dommages	Enfoncement																				
Commentaires	-																				
Elément	Aile																				
Position	Arrière Droit																				
Dommages	Enfoncement																				
Commentaires	-																				
7		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Arrière Droit	Dommages	Enfoncement	Commentaires	-	8		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Monogramme de porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Cassé</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Monogramme de porte	Position	Arrière Droit	Dommages	Cassé	Commentaires	-
Elément	Porte																				
Position	Arrière Droit																				
Dommages	Enfoncement																				
Commentaires	-																				
Elément	Monogramme de porte																				
Position	Arrière Droit																				
Dommages	Cassé																				
Commentaires	-																				
9		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Panneau latéral</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Panneau latéral	Position	Gauche	Dommages	Enfoncement	Commentaires	-	10		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pneu</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Non conforme</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Pneu	Position	Arrière Gauche	Dommages	Non conforme	Commentaires	-
Elément	Panneau latéral																				
Position	Gauche																				
Dommages	Enfoncement																				
Commentaires	-																				
Elément	Pneu																				
Position	Arrière Gauche																				
Dommages	Non conforme																				
Commentaires	-																				
11		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pneu</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Non conforme</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Pneu	Position	Arrière Droit	Dommages	Non conforme	Commentaires	-	12		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Jante tôle 16"</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Jante tôle 16"	Position	Arrière Droit	Dommages	Enfoncement	Commentaires	-
Elément	Pneu																				
Position	Arrière Droit																				
Dommages	Non conforme																				
Commentaires	-																				
Elément	Jante tôle 16"																				
Position	Arrière Droit																				
Dommages	Enfoncement																				
Commentaires	-																				
14		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pneu roue de secours</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Manquant</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Pneu roue de secours	Position	-	Dommages	Manquant	Commentaires	-	16		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Jante de roue de secours</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Manquant</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Jante de roue de secours	Position	-	Dommages	Manquant	Commentaires	-
Elément	Pneu roue de secours																				
Position	-																				
Dommages	Manquant																				
Commentaires	-																				
Elément	Jante de roue de secours																				
Position	-																				
Dommages	Manquant																				
Commentaires	-																				
17		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Eléments adjacents</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Eléments adjacents	Position	-	Dommages	-	Commentaires	-											
Elément	Eléments adjacents																				
Position	-																				
Dommages	-																				
Commentaires	-																				

Dommages intérieurs

13		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Tapis</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Troué</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Tapis	Position	Avant Gauche	Dommages	Troué	Commentaires	-
Elément	Tapis									
Position	Avant Gauche									
Dommages	Troué									
Commentaires	-									

Autres dommages

15		Elément	Cric	18		Elément	Prise en charge
		Position	-			Position	-
		Dommages	Manquant			Dommages	-
		Commentaires	-			Commentaires	-

Commentaires

PneuAVG NEXEN 205/60/16 H 4.9 Mm
 PneuARG Tigar 205/60/16 H 5.0 Mm
 PneuARD Tigar 205/60/16 H 5.3 Mm
 PneuAVD NEXEN 205/60/16 H 5.4 Mm