

Détails véhicule

VIN	VF7SXHNPY MT582549	Marque	CITROEN	Date d'entretien	-
Immatriculation	FZ-879-MM	Modèle	C3 PTECH110 S&S EAT6 SHINE PK	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	27/05/2021	Année	2021	Couleur	INCONNUE
Odometre	64 930 km	Cylindrée	-	Capitonnage	INCONNUE
Carburant	Essence	Carrosserie	BERLINE 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	135
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	06/06/2024	Parc	Albias logistique auto
-------------------	------------	------	------------------------



Equipements génériques

Eléments amovibles

Roue de secours	✓
Outils de bord	✓
Cric	✓
Plage arrière	✓

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Clef Plip	✓
Double clefs	✗
Révision	✗


Pneumatiques

Continental 205/50/17 Y Été 3.6 mm		Continental 205/50/17 Y Été 2.8 mm		Kleber 195/65/15 T Été 7.0 mm
Continental 205/50/17 Y Été 4.8 mm		Continental 205/50/17 Y Été 4.2 mm		

Dommages

1		Elément	Double clefs	2		Elément	Révision
		Position	-			Position	-
		Dommages	Manquant			Dommages	Manquant
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)			Opération	Acceptable (Pour mémoire)

3



Elément

Position

Dommages

Intensité

Opération

Plage arrière


-

Cassé

-

Echange

4



Elément

Position

Dommages

Intensité

Opération

Tapis de coffre


-

Cassé

-

Echange

5



Elément

Position

Dommages

Intensité

Opération

Pneu


Avant Droit

Usé

-

Echange

6



Elément

Position

Dommages

Intensité

Opération

Bas de Pare-choc


Avant

Rayure

-

Réparation

7



Elément

Position

Dommages

Intensité

Opération

Haut de Pare-choc


Avant

Rayure

-

Réparation

8



Elément

Position

Dommages

Intensité

Opération

Enjoliveur d'antibrouillard


Avant Gauche

Rayure

-

Réparation

9



Elément

Position

Dommages

Intensité

Opération

Calandre


-

Cassé

-

Echange

10



Elément

Position

Dommages

Intensité

Opération

Capot


-

Enfoncement

-

Réparation

11



Elément

Position

Dommages

Intensité

Opération

Jante spéciale 17"


Avant Gauche

Rayure

-

Smart Repair

12



Elément

Position

Dommages

Intensité

Opération

Porte


Avant Gauche

Enfoncement

-

Smart Repair

13



Elément

Position

Dommages

Intensité

Opération

Haut de Pare-choc


Arrière

Rayure

-

Lustrage

14



Elément

Position

Dommages

Intensité

Opération

Bas de Pare-choc


Arrière

Rayure

-

Acceptable (Pour mémoire)

15



Elément

Position

Dommages

Intensité

Opération

Jante spéciale 17"


Arrière Droit

Rayure

-

Smart Repair

16



Elément

Position

Dommages

Intensité

Opération

Aile


Arrière Droit

Enfoncement

-

Smart Repair

17



Elément

Position

Dommages

Intensité

Opération

Porte


Avant Droit

Enfoncement

-

Smart Repair

18



Elément

Position

Dommages

Intensité

Opération

Jante spéciale 17"


Avant Droit

Rayure

-

Smart Repair


19



●●

Elément	Pneu
Position	Avant Gauche
Dommages	Usé
Intensité	-
Opération	Echange


20



●●

Elément	Antibrouillard
Position	Avant Gauche
Dommages	Dérégulé
Intensité	-
Opération	Réglage


21



●


Elément	Support/Fixation de pare-chocs
Position	Arrière Gauche
Dommages	Cassé
Intensité	-
Opération	Echange

22




Elément	Pare-brise
Position	-
Dommages	Eclat
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

23



Elément	Eléments adjacents
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

24



Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

Commentaires

PneuARD Continental 205/50/17 Y 4.2 Mm
 PneuAVD Continental 205/50/17 Y 2.8 Mm
 PneuAVG Continental 205/50/17 Y 3.6 Mm
 PneuARG Continental 205/50/17 Y 4.8 Mm
 PneuAR Kleber 195/65/15 T 7.0 Mm