










Détails véhicule

VIN	VF7YBBNFB 12N77184	Date d'immatriculation	05/06/2020	Couleur	BLANC BANQUISE P/BLA
Marque	CITROEN	Immatriculation	OM-485-LC	Odometre	57 832 km
Modèle	JUMPER FG 33 L2H2 BHD1 140 S&S BVM BUSI	Etat du véhicule	Conforme		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	VATRY MOSOLF				
					
					

Eléments amovibles

Outillage de bord	✓
Roue de secours	✗





Documents techniques

















Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✗
Forfait carburant	✗

Pneumatiques

Hankook 215/70/15 S Eté 7.0 mm		Hankook 215/70/15 S Eté 7.0 mm	
Bridgestone 215/70/15 S Eté 7.0 mm		Bridgestone 215/70/15 S Eté 7.0 mm	

Dommages extérieurs

1		Elément	Pavillon	4		Elément	Pneu roue de secours
		Position	-			Position	-
		Dommages	Enfoncement			Dommages	Manquant
		Commentaires	-			Commentaires	-
5		Elément	Pneu	6		Elément	Pneu
		Position	Avant Gauche			Position	Avant Droit
		Dommages	Acceptable (Pour mém			Dommages	Acceptable (Pour mém
		Commentaires	-			Commentaires	-

7		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Jante alu 15'</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Jante alu 15'	Position	Avant Droit	Dommages	Rayure	Commentaires	-	9		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Antibrouillard</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Manquant</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Antibrouillard	Position	Avant Droit	Dommages	Manquant	Commentaires	-
Elément	Jante alu 15'																				
Position	Avant Droit																				
Dommages	Rayure																				
Commentaires	-																				
Elément	Antibrouillard																				
Position	Avant Droit																				
Dommages	Manquant																				
Commentaires	-																				
10		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pare-choc complet</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Cassé</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Pare-choc complet	Position	Avant Droit	Dommages	Cassé	Commentaires	-	11		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pare-boue</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Cassé</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Pare-boue	Position	Avant Droit	Dommages	Cassé	Commentaires	-
Elément	Pare-choc complet																				
Position	Avant Droit																				
Dommages	Cassé																				
Commentaires	-																				
Elément	Pare-boue																				
Position	Avant Droit																				
Dommages	Cassé																				
Commentaires	-																				
13		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pare-choc complet</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Pare-choc complet	Position	Avant Gauche	Dommages	Enfoncement	Commentaires	-	14		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Rétroviseur électrique</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Cassé</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Rétroviseur électrique	Position	Gauche	Dommages	Cassé	Commentaires	-
Elément	Pare-choc complet																				
Position	Avant Gauche																				
Dommages	Enfoncement																				
Commentaires	-																				
Elément	Rétroviseur électrique																				
Position	Gauche																				
Dommages	Cassé																				
Commentaires	-																				
15		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Feu clignotant latéral</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Cassé</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Feu clignotant latéral	Position	Avant Gauche	Dommages	Cassé	Commentaires	-	16		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Glace de rétro</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Cassé</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Glace de rétro	Position	Avant Gauche	Dommages	Cassé	Commentaires	-
Elément	Feu clignotant latéral																				
Position	Avant Gauche																				
Dommages	Cassé																				
Commentaires	-																				
Elément	Glace de rétro																				
Position	Avant Gauche																				
Dommages	Cassé																				
Commentaires	-																				
17		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Glace de rétro. inférieur</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Cassé</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Glace de rétro. inférieur	Position	Avant Gauche	Dommages	Cassé	Commentaires	-	18		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Bas de caisse</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Bas de caisse	Position	Gauche	Dommages	Enfoncement	Commentaires	-
Elément	Glace de rétro. inférieur																				
Position	Avant Gauche																				
Dommages	Cassé																				
Commentaires	-																				
Elément	Bas de caisse																				
Position	Gauche																				
Dommages	Enfoncement																				
Commentaires	-																				
19		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Panneau latéral</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Panneau latéral	Position	Gauche	Dommages	Enfoncement	Commentaires	-	20		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Panneau latéral</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Malfaçon</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Panneau latéral	Position	Arrière Gauche	Dommages	Malfaçon	Commentaires	-
Elément	Panneau latéral																				
Position	Gauche																				
Dommages	Enfoncement																				
Commentaires	-																				
Elément	Panneau latéral																				
Position	Arrière Gauche																				
Dommages	Malfaçon																				
Commentaires	-																				
21		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pare-choc complet</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Pare-choc complet	Position	Arrière Gauche	Dommages	Enfoncement	Commentaires	-	22		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pare-choc complet</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Pare-choc complet	Position	Arrière	Dommages	Rayure	Commentaires	-
Elément	Pare-choc complet																				
Position	Arrière Gauche																				
Dommages	Enfoncement																				
Commentaires	-																				
Elément	Pare-choc complet																				
Position	Arrière																				
Dommages	Rayure																				
Commentaires	-																				
23		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Arrière Gauche	Dommages	Rayure	Commentaires	-	24		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Arrière Droit	Dommages	Enfoncement	Commentaires	-
Elément	Porte																				
Position	Arrière Gauche																				
Dommages	Rayure																				
Commentaires	-																				
Elément	Porte																				
Position	Arrière Droit																				
Dommages	Enfoncement																				
Commentaires	-																				

