

Détails véhicule

VIN	VF7SXHMRV MT506184	Marque	CITROEN	Date d'entretien	-
Immatriculation	FX-972-CH	Modèle	C3 V4 PTECH 82 S&S BVM SHINE	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	11/02/2021	Année	2021	Couleur	BLANC BANQUISE P/BLA
Odometre	66 496 km	Cylindrée	-	Capitonnage	Tissu Mica Grey - Am
Carburant	Essence	Carrosserie	BERLINE 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	123
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	14/05/2025	Parc	HORDAIN
-------------------	------------	------	---------



Equipements génériques




Eléments amovibles

Plage arrière	✓
Kit roue secours Complet	✗

Documents techniques


Porte documents	✓
Double clefs	✓
Manuel d'utilisation	✗
Carnets de bord	✗

Pneumatiques

205/55/16 V Eté 7.0 mm triangle		205/55/16 V Eté 7.0 mm triangle	
Michelin 205/55/16 V Eté 4.7 mm -		Michelin 205/55/16 V Eté 4.4 mm -	


Dommages

1




Elément	Manuel d'utilisation
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

2




Elément	Carnets de bord
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

3




Elément	Kit compresseur complet
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Echange

4



Elément	Diagnostic moteur
Position	-
Dommages	Non conforme
Intensité	-
Opération	Forfait réparation


5



●●

Elément	Planche de bord inférieure
Position	Avant Droit
Dommages	Troué
Intensité	-
Opération	Smart Repair


6



●●

Elément	Pneu
Position	Avant Gauche
Dommages	Non conforme
Intensité	-
Opération	Echange


7



●●

Elément	Pneu
Position	Avant Droit
Dommages	Non conforme
Intensité	-
Opération	Echange


8



●●

Elément	Aile
Position	Avant Gauche
Dommages	Malfaçon
Intensité	-
Opération	Réparation


9



●●

Elément	Porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Malfaçon
Intensité	-
Opération	Réparation


10



●●

Elément	Aile
Position	Arrière Gauche
Dommages	Malfaçon
Intensité	-
Opération	Réparation


11



●●

Elément	Montant de pavillon
Position	Gauche
Dommages	Malfaçon
Intensité	-
Opération	Réparation


12



●●

Elément	Pavillon
Position	-
Dommages	Malfaçon
Intensité	-
Opération	Réparation


13



●●


Elément	Montant de pavillon
Position	Droit
Dommages	Malfaçon
Intensité	-
Opération	Réparation

14




Elément	Eléments adjacents
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

15



Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

16



Elément	Courroie de distribution
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

Commentaires

PneuAVG 205/55/16 V 7.0 Mm triangle
PneuARG Michelin 205/55/16 V 4.7 Mm -
PneuAVD 205/55/16 V 7.0 Mm triangle
PneuARD Michelin 205/55/16 V 4.4 Mm -