

## Détails véhicule

VIN	VF3MCYHZU PS056067	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	GM-451-WM	Modèle	3008 V2 ALLURE PACK BHD 130 S&S EAT8	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	22/03/2023	Année	2023	Couleur	EVL GRIS PLATINIUM
Odometre	23 228 km	Cylindrée	-	Capitonnage	48FQ
Carburant	Diesel	Carrosserie	CROSS OVER 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	143
Portes	5	Vitesses	4		

## Détails d'évaluation

Date d'évaluation	08/03/2024	Parc	HORDAIN
-------------------	------------	------	---------



## Equipements génériques

## Eléments amovibles


Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Outils de bord	✓
Plage arrière	✓

## Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✗
Forfait carburant	✗

## Pneumatiques

Hankook 225/55/18 V Eté 6.2 mm



Hankook 225/55/18 V Eté 6.2 mm



Goodyear 225/55/18 V Eté 7.0 mm

Goodyear 225/55/18 V Eté 7.0 mm

## Dommages

1




Elément	Niveau liquide refroidissement
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

2




Elément	Insonorisant capot
Position	-
Dommages	Troué
Intensité	-
Opération	Echange

3




Elément	Double clefs
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

5




Elément	Jante spéciale 18'
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Forfait réparation

7




Elément	Jante spéciale 18'
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Forfait réparation

9




Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Lustrage

4




Elément	Forfait carburant
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Forfait Echange

6




Elément	Jante spéciale 18'
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

8



Elément	Lunette AR Surteintée
Position	-
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Lustrage

10



Elément	Aile
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair

### Commentaires

PneuARD Goodyear 225/55/18 V 7.0 Mm  
PneuAVD Hankook 225/55/18 V 6.2 Mm  
PneuAVG Hankook 225/55/18 V 6.2 Mm  
PneuARG Goodyear 225/55/18 V 7.0 Mm