

## Détails véhicule

VIN	VR7BBYHSA NE055150	Marque	CITROEN	Date d'entretien	-
Immatriculation	GJ-319-ZN	Modèle	NEW C4 BHD1 100 S&S BVM6 SHINE	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	13/10/2022	Année	2022	Couleur	EVL GRIS PLATINIUM
Odometre	24 808 km	Cylindrée	-	Capitonnage	F5FO
Carburant	Diesel	Carrosserie	BERLINE 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	114
Portes	5	Vitesses	4		

## Détails d'évaluation

Date d'évaluation	15/02/2024	Parc	HORDAIN
-------------------	------------	------	---------



## Equipements génériques



## Eléments amovibles

Kit roue secours Complet	✓
Outils de bord	✓
Plage arrière	✓





## Documents techniques

Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✗


## Pneumatiques

Continental 195/60/18 H Eté 5.0 mm		Continental 195/60/18 H Eté 5.0 mm	
Michelin 195/60/18 H Eté 5.4 mm		Michelin 195/60/18 H Eté 5.2 mm	

## Dommages

1		Elément	Double clefs	2		Elément	Jante spéciale 18'
		Position	-			Position	Avant Gauche
3		Dommages	Manquant	4		Dommages	Rayure
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)			Opération	Smart Repair
		Elément	Jante spéciale 18'			Elément	Porte
		Position	Arrière Droit			Position	Avant Gauche
		Dommages	Rayure			Dommages	Enfoncement
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Smart Repair			Opération	Smart Repair


5



●●

Elément	Extension d'aile
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation


6



●●●

Elément	Bas de Pare-choc
Position	Arrière
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation


7



●●●

Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation


8



●●

Elément	Aile
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair


9



●●

Elément	Porte
Position	Avant Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair

10



Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

### Commentaires

PneuARG Michelin 195/60/18 H 5.4 Mm  
 PneuARD Michelin 195/60/18 H 5.2 Mm  
 PneuAVD Continental 195/60/18 H 5.0 Mm  
 PneuAVG Continental 195/60/18 H 5.0 Mm