

**Détails véhicule**

VIN	VR1J4DGZ2 RY535907	Marque	DS	Date d'entretien	-
Immatriculation	GV-885-WC	Modèle	DS7 R CROS E-TENSE 225 PERF LIN+	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	20/03/2024	Année	2024	Couleur	VERT IZMIR MET.VERNI
Odometre	23 434 km	Cylindrée	-	Capitonnage	MIXTE CUIR X74
Carburant	Hybride	Carrosserie	S.U.V.	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	32
Portes	-	Vitesses	4		

**Détails d'évaluation**

Date d'évaluation	04/02/2025	Parc	CORBAS Walon
-------------------	------------	------	--------------


**Equipements génériques**


**Éléments amovibles**

Plage arrière	✓
Sur tapis	✓
Compresseur kit secours	✗
Recharge kit secours	✗

**Documents techniques**











Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Clef Plip	✓
Câble de charge lente	✗
Câble de charge rapide	✗

**Pneumatiques**

Michelin 235/50/19 V Eté 5.1 mm		Michelin 235/50/19 V Eté 4.2 mm	
Michelin 235/50/19 V Eté 5.0 mm		Michelin 235/50/19 V Eté 4.8 mm	

**Dommages**

1		Elément	Compresseur kit secours	2		Elément	Recharge kit secours
		Position	-			Position	-
		Dommages	Manquant			Dommages	Manquant
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Echange			Opération	Echange

3		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Câble de charge lente</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Manquant</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Echange</td></tr> </table>	Elément	Câble de charge lente	Position	-	Dommages	Manquant	Intensité	-	Opération	Echange	4		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Câble de charge rapide</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Manquant</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Echange</td></tr> </table>	Elément	Câble de charge rapide	Position	-	Dommages	Manquant	Intensité	-	Opération	Echange
Elément	Câble de charge lente																								
Position	-																								
Dommages	Manquant																								
Intensité	-																								
Opération	Echange																								
Elément	Câble de charge rapide																								
Position	-																								
Dommages	Manquant																								
Intensité	-																								
Opération	Echange																								
5		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pare-choc complet</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Pare-choc complet	Position	Avant Gauche	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation	6		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Bas de Pare-choc</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Elément	Bas de Pare-choc	Position	Arrière	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Smart Repair
Elément	Pare-choc complet																								
Position	Avant Gauche																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
Elément	Bas de Pare-choc																								
Position	Arrière																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Smart Repair																								
7		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Arrière Droit	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Smart Repair	8		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Baguette de porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Baguette de porte	Position	Arrière Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation
Elément	Porte																								
Position	Arrière Droit																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Smart Repair																								
Elément	Baguette de porte																								
Position	Arrière Droit																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
9		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Avant Droit	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Smart Repair	10		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Baguette de porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Manquant</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Echange</td></tr> </table>	Elément	Baguette de porte	Position	Avant Droit	Dommages	Manquant	Intensité	-	Opération	Echange
Elément	Porte																								
Position	Avant Droit																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Smart Repair																								
Elément	Baguette de porte																								
Position	Avant Droit																								
Dommages	Manquant																								
Intensité	-																								
Opération	Echange																								
11		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Jante alu 19'</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Elément	Jante alu 19'	Position	Avant Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Smart Repair	12		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Prise en charge</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Peinture</td></tr> </table>	Elément	Prise en charge	Position	-	Dommages	-	Intensité	-	Opération	Peinture
Elément	Jante alu 19'																								
Position	Avant Droit																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Smart Repair																								
Elément	Prise en charge																								
Position	-																								
Dommages	-																								
Intensité	-																								
Opération	Peinture																								

### Commentaires

PneuARG Michelin 235/50/19 V 5.0 Mm  
 PneuARD Michelin 235/50/19 V 4.8 Mm  
 PneuAVG Michelin 235/50/19 V 5.1 Mm  
 PneuAVD Michelin 235/50/19 V 4.2 Mm