

Détails véhicule

VIN	VR7ARHNS NL067802	Marque	CITROEN	Date d'entretien	-
Immatriculation	GL-605-LS	Modèle	C5 AIRCROSS PT 130 S&S EAT8 SHINE PK	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	30/12/2022	Année	2022	Couleur	INCONNUE
Odometre	14 989 km	Cylindrée	-	Capitonnage	INCONNUE
Carburant	Essence	Carrosserie	CROSS OVER 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	149
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation 18/03/2024

Parc HORDAIN



Equipements génériques
Eléments amovibles
Documents techniques

Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Outilage de bord	✓
Plage arrière	✓

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✗

Pneumatiques

Michelin 205/55/19 V Eté 5.6 mm



Michelin 205/55/19 V Eté 5.0 mm



Michelin 205/55/19 V Eté 6.0 mm



Michelin 205/55/19 V Eté 6.0 mm

Dommages



1

Elément	Double clefs
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)



2

Elément	Jante spéciale 19'
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Forfait réparation



3

Elément	Pneu
Position	Avant Droit
Dommages	Coupé
Intensité	-
Opération	Echange



4

Elément	Jante spéciale 19'
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Forfait réparation

DEKRA Automotive Solutions

5  ● ●	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Elément</td><td>Pare-choc complet</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Pare-choc complet	Position	Avant	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation	6  ●	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Elément</td><td>Haut de Pare-choc</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Malformation</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Lustrage</td></tr> </table>	Elément	Haut de Pare-choc	Position	Arrière	Dommages	Malformation	Intensité	-	Opération	Lustrage
Elément	Pare-choc complet																						
Position	Avant																						
Dommages	Rayure																						
Intensité	-																						
Opération	Réparation																						
Elément	Haut de Pare-choc																						
Position	Arrière																						
Dommages	Malformation																						
Intensité	-																						
Opération	Lustrage																						
7  ● ●	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Elément</td><td>Bas de Pare-choc</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Bas de Pare-choc	Position	Arrière	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Réparation	8  ●	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Elément</td><td>Prise en charge</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Peinture</td></tr> </table>	Elément	Prise en charge	Position	-	Dommages	-	Intensité	-	Opération	Peinture
Elément	Bas de Pare-choc																						
Position	Arrière																						
Dommages	Enfoncement																						
Intensité	-																						
Opération	Réparation																						
Elément	Prise en charge																						
Position	-																						
Dommages	-																						
Intensité	-																						
Opération	Peinture																						

Commentaires

PneuARG Michelin 205/55/19 V 6.0 Mm
 PneuARD Michelin 205/55/19 V 6.0 Mm
 PneuAVD Michelin 205/55/19 V 5.0 Mm
 PneuAVG Michelin 205/55/19 V 5.6 Mm