

Détails véhicule

VIN	VR3UPHPXX R5095647	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	GZ-979-DP	Modèle	208 ALLURE HYBRID 110 CH E-DCS6	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	16/09/2024	Année	2024	Couleur	GRIS SELLENIUM METAL
Odometre	7 792 km	Cylindrée	-	Capitonnage	AQFX
Carburant	Essence	Carrosserie	BERLINE 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	101
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation 28/04/2025

Parc CORBAS Walon



Equipements génériques

Eléments amovibles


Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓

Documents techniques

Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Forfait carburant	✓
Forfait AdBlue	✓

Pneumatiques

Bridgestone 195/55/16 V Eté 6.3 mm



Bridgestone 195/55/16 V Eté 6.0 mm



Bridgestone 195/55/16 V Eté 5.3 mm

Bridgestone 195/55/16 V Eté 5.0 mm

Dommages

1



Elément	Jante spéciale 16"
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Forfait réparation

2



Elément	Jante spéciale 16"
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Smart Repair

3




Elément	Jante spéciale 16"
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

4



Elément	Pare-choc complet
Position	Avant
Dommages	Malfaçon
Intensité	-
Opération	Réparation


5



●●

Elément	Aile
Position	Avant Gauche
Dommages	Malfaçon
Intensité	-
Opération	Réparation


6



●●

Elément	Bas de caisse
Position	Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation


7



●●

Elément	Porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Malfaçon
Intensité	-
Opération	Réparation


8



●●


Elément	Aile
Position	Arrière Gauche
Dommages	Malfaçon
Intensité	-
Opération	Réparation

9



Elément	Bloc feu AR (d'aile)
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Lustrage


10



●●

Elément	Haut de Pare-choc
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation


11



●●

Elément	Bas de caisse
Position	Droit
Dommages	Malfaçon
Intensité	-
Opération	Réparation


12



●●


Elément	Porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair

13



Elément	Eléments adjacents
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

14



Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

Commentaires

PneuAVD Bridgestone 195/55/16 V 6.0 Mm
 PneuARG Bridgestone 195/55/16 V 5.3 Mm
 PneuAVG Bridgestone 195/55/16 V 6.3 Mm
 PneuARD Bridgestone 195/55/16 V 5.0 Mm