

Détails véhicule

VIN	VR7ACYHZS PL022749	Marque	CITROEN	Date d'entretien	-
Immatriculation	GN-857-FY	Modèle	C5 AIRCROSS BLUEHDI 130 S&S EAT8 SHINE	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	07/04/2023	Année	2023	Couleur	EVL GRIS PLATINIUM
Odometre	17 638 km	Cylindrée	-	Capitonnage	0P0J0RFD
Carburant	Diesel	Carrosserie	CROSS OVER 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	145
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	26/01/2024	Parc	HORDAIN
-------------------	------------	------	---------



Equipements génériques

Eléments amovibles


Recharge kit secours	✓
Outils de bord	✓
Plage arrière	✓
Sur tapis	✓
Compresseur kit secours	✗

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✗

Pneumatiques

Michelin 225/55/18 V Eté 5.2 mm



Michelin 225/55/18 V Eté 5.2 mm



Michelin 225/55/18 V Eté 5.7 mm

Michelin 225/55/18 V Eté 5.7 mm

Dommages

1




Elément	Double clefs
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

2



Elément	Compresseur kit secours
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Echange


3



●●


Elément	Niveau liquide refroidissement
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

4



Elément	Jante spéciale 18"
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)


5



●●

Elément	Pare-choc complet
Position	Avant
Dommages	Malfaçon
Intensité	-
Opération	Réparation


6



●●

Elément	Porte
Position	Avant Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair


7



●●

Elément	Bas de Pare-choc
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation


8



●●

Elément	Balai essuie glace
Position	Arrière
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Echange


9



●●

Elément	Lunette AR Surteintée
Position	-
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Echange


10



●●

Elément	Haut de hayon ou malle
Position	-
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

11



Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

Commentaires

PneuARG Michelin 225/55/18 V 5.7 Mm
PneuAVD Michelin 225/55/18 V 5.2 Mm
PneuARD Michelin 225/55/18 V 5.7 Mm
PneuAVG Michelin 225/55/18 V 5.2 Mm