

Détails véhicule

VIN	ZFACF7H30 M6T86531	Marque	FIAT	Date d'entretien	-
Immatriculation	FZ-826-JS	Modèle	TIPO CROSS MCA PLUS 1.0 G	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	21/05/2021	Année	2021	Couleur	GRIGIO VESUVIO
Odometre	75 517 km	Cylindrée	-	Capitonnage	TISSU RIPSE NOIR / A
Carburant	Essence	Carrosserie	Inconnu	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	131
Portes	-	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	19/06/2024	Parc	FOS SUR MER - FILIPPI
-------------------	------------	------	-----------------------



Equipements génériques

Climatisation auto.	✓
Régulateur de vitesse	✓
Capteur de pluie et de luminosité	✓
Système de navigation	✓
Radars avant	✓
Jantes aluminium	✓
Radars de recul	✓
Caméra de recul	✓

Eléments amovibles


Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Cric	✓
Plage arrière	✓
Sur tapis	✗

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Clef	✓
Forfait carburant	✓

Pneumatiques



Pirelli 215/55/17 W Eté 6.0 mm




Pirelli 215/55/17 W Eté 6.0 mm



Dommmages

1		Elément	Spoiler	2		Elément	Porte
		Position	Avant			Position	Arrière Gauche
		Dommmages	Rayure			Dommmages	Rayure
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Réparation			Opération	Acceptable (Pour mémoire)


3



●●

Elément	Sur tapis
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Echange


4



●●

Elément	Porte
Position	Avant Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation


5



●●

Elément	Jante spéciale 17"
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)


6



●●●●

Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation


7



●●

Elément	Spoiler
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation


8



●●

Elément	Jante spéciale 17"
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Smart Repair


9



●●

Elément	Entrée de porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation


10



●●

Elément	Porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair


11



●●

Elément	Jante spéciale 17"
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Smart Repair


12



●●

Elément	Capot
Position	-
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair

13



Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

Commentaires

PneuAVD Pirelli 215/55/17 W 6.0 Mm
PneuAVG Pirelli 215/55/17 W 6.0 Mm