

Détails véhicule

VIN	VR3UDYHZS PJ598583	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	GN-886-CN	Modèle	SUV 2008 ALLURE BLUEHDI 130 S&S EAT8	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	31/03/2023	Année	2023	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Odometre	11 180 km	Cylindrée	-	Capitonnage	A6FX
Carburant	Diesel	Carrosserie	CROSS OVER 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	132
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	03/06/2024	Parc	FILIPPI Marseille Pinède
-------------------	------------	------	--------------------------



Equipements génériques





Eléments amovibles

Outillage de bord	✓
Plage arrière	✓





Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✗
Forfait carburant	✗


Pneumatiques

Continental 215/60/17 H Été 4.2 mm		Continental 215/60/17 H Été 5.2 mm	
Goodyear 215/60/17 H Été 7.5 mm		Goodyear 215/60/17 H Été 7.5 mm	

Dommages

1		Elément	Double clefs	2		Elément	Forfait carburant
		Position	-			Position	-
		Dommages	Manquant			Dommages	Manquant
		Intensité	-			Intensité	-
3		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	4		Opération	Forfait Echange
		Elément	Pavillon			Elément	Porte
		Position	-			Position	Avant Gauche
		Dommages	Rayure			Dommages	Enfoncement
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Lustrage			Opération	Réparation


5



●●

Elément	Baguette de porte
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation


6



●●

Elément	Baguette de porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation


7



●●

Elément	Extension d'aile
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation


8



●●


Elément	Porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation

9




Elément	Jante spéciale 17"
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Lustrage

10



Elément	Eléments adjacents
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

11



Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

Commentaires

PneuARG Goodyear 215/60/17 H 7.5 Mm
PneuARD Goodyear 215/60/17 H 7.5 Mm
PneuAVG Continental 215/60/17 H 4.2 Mm
PneuAVD Continental 215/60/17 H 5.2 Mm