


### Détails véhicule

VIN	VR3KAHPY9 SS030975	Date d'immatriculation	20/02/2025	Couleur	ROUGE VITAL MET.VERN
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	HB-171-ZT	Odometre	24 578 km
Modèle	3008 NW ALLURE HYBRID 136 E-DCS6	Etat du véhicule	Conforme		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

### Détails d'évaluation

Parc HORDAIN



### Eléments amovibles

Outillage de bord	✓
Plage arrière	✓
Kit roue secours Complet	✗
Boite à outils	✗





### Documents techniques









Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Clef	✓

### Pneumatiques




### Dommages extérieurs



1		Elément	Kit compresseur complet	5		Elément	Pneu
		Position	-			Position	Arrière Droit
6		Position	Manquant	7		Position	Coupé
		Dommages	-			Position	Avant Gauche
		Commentaires	-			Dommages	Rayure
						Commentaires	-

8		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pare-choc complet</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Pare-choc complet	Position	Avant	Dommages	Rayure	Commentaires	-	9	 <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Entrée de porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Entrée de porte	Position	Avant Gauche	Dommages	Enfoncement	Commentaires	-
Elément	Pare-choc complet																				
Position	Avant																				
Dommages	Rayure																				
Commentaires	-																				
Elément	Entrée de porte																				
Position	Avant Gauche																				
Dommages	Enfoncement																				
Commentaires	-																				
10	 <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Haut de Pare-choc</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Haut de Pare-choc	Position	Arrière Gauche	Dommages	Enfoncement	Commentaires	-	11	 <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Bas de Pare-choc</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Bas de Pare-choc	Position	Arrière	Dommages	Rayure	Commentaires	-
Elément	Haut de Pare-choc																				
Position	Arrière Gauche																				
Dommages	Enfoncement																				
Commentaires	-																				
Elément	Bas de Pare-choc																				
Position	Arrière																				
Dommages	Rayure																				
Commentaires	-																				
12		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Baguette de Pare-choc</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Baguette de Pare-choc	Position	Arrière	Dommages	Rayure	Commentaires	-	13	 <p>● ● ● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Hayon ou malle</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Hayon ou malle	Position	-	Dommages	Rayure	Commentaires	-
Elément	Baguette de Pare-choc																				
Position	Arrière																				
Dommages	Rayure																				
Commentaires	-																				
Elément	Hayon ou malle																				
Position	-																				
Dommages	Rayure																				
Commentaires	-																				
14	 <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Baguette de porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Baguette de porte	Position	Arrière Droit	Dommages	Rayure	Commentaires	-	15	 <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Extension d'aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Extension d'aile	Position	Arrière Droit	Dommages	Rayure	Commentaires	-
Elément	Baguette de porte																				
Position	Arrière Droit																				
Dommages	Rayure																				
Commentaires	-																				
Elément	Extension d'aile																				
Position	Arrière Droit																				
Dommages	Rayure																				
Commentaires	-																				

### Dommages intérieurs

4	 <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Nettoyage intérieur</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Non réalisé</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Nettoyage intérieur	Position	-	Dommages	Non réalisé	Commentaires	-
Elément	Nettoyage intérieur									
Position	-									
Dommages	Non réalisé									
Commentaires	-									

### Autres dommages

3	 <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Crochet de remorquage</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Manquant</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Crochet de remorquage	Position	-	Dommages	Manquant	Commentaires	-
Elément	Crochet de remorquage									
Position	-									
Dommages	Manquant									
Commentaires	-									
16		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Prise en charge</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Prise en charge	Position	-	Dommages	-	Commentaires	-
Elément	Prise en charge									
Position	-									
Dommages	-									
Commentaires	-									

### Commentaires

PneuARG Michelin 225/55/19 V 6.4 Mm  
PneuARD Michelin 225/55/19 V 6.2 Mm  
PneuAVD Michelin 225/55/19 V 4.4 Mm  
PneuAVG Michelin 225/55/19 V 4.6 Mm