

Détails véhicule

VIN	VF72RHNPMP4082173	Marque	CITROEN	Date d'entretien	-
Immatriculation	GN-331-FZ	Modèle	C3 AIRCRO PT110 S&S BVM6 SHINE PK	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	07/04/2023	Année	2023	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Odometre	5 632 km	Cylindrée	-	Capitonnage	TISSU MICA GREY
Carburant	Essence	Carrosserie	SUV	Date du prochain Controle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	136
Portes	-	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	14/12/2023	Parc	CEVA LOGISTICS LOYETTES	
				
				

Equipements génériques

Eléments amovibles	Documents techniques
Plage arrière	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>

Pneumatiques

Bridgestone 215/50/17 H Eté 6.0 mm		Bridgestone 215/50/17 H Eté 6.2 mm	
Bridgestone 215/50/17 H Eté 6.2 mm		Bridgestone 215/50/17 H Eté 6.3 mm	

Dommages

1		Elément Position Dommages Intensité Opération	Spoiler Avant Gauche Rayure - Réparation	2		Elément Position Dommages Intensité Opération	Spoiler Avant Enfoncement - Réparation
3		Elément Position Dommages Intensité Opération	Baguette de Pare-choc Avant Rayure - Echange	4		Elément Position Dommages Intensité Opération	Porte Avant Gauche Enfoncement - Smart Repair

DEKRA Automotive Solutions

5  <table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Extension d'aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Acceptable (Pour mémoire)</td></tr> </table>	Elément	Extension d'aile	Position	Avant Gauche	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Acceptable (Pour mémoire)	6  <table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Lustrage</td></tr> </table>	Elément	Aile	Position	Arrière Gauche	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Lustrage
Elément	Extension d'aile																				
Position	Avant Gauche																				
Dommages	Rayure																				
Intensité	-																				
Opération	Acceptable (Pour mémoire)																				
Elément	Aile																				
Position	Arrière Gauche																				
Dommages	Rayure																				
Intensité	-																				
Opération	Lustrage																				
7  <table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pare-choc complet</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Echange</td></tr> </table>	Elément	Pare-choc complet	Position	Arrière	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Echange	8  <table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Hayon ou malle</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Elément	Hayon ou malle	Position	-	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Smart Repair
Elément	Pare-choc complet																				
Position	Arrière																				
Dommages	Enfoncement																				
Intensité	-																				
Opération	Echange																				
Elément	Hayon ou malle																				
Position	-																				
Dommages	Enfoncement																				
Intensité	-																				
Opération	Smart Repair																				
9  <table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Malformation</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Avant Droit	Dommages	Malformation	Intensité	-	Opération	Réparation	10  <table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Prise en charge</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Peinture</td></tr> </table>	Elément	Prise en charge	Position	-	Dommages	-	Intensité	-	Opération	Peinture
Elément	Porte																				
Position	Avant Droit																				
Dommages	Malformation																				
Intensité	-																				
Opération	Réparation																				
Elément	Prise en charge																				
Position	-																				
Dommages	-																				
Intensité	-																				
Opération	Peinture																				

Commentaires

PneuARD Bridgestone 215/50/17 H 6.3 Mm
PneuARG Bridgestone 215/50/17 H 6.2 Mm
PneuAVD Bridgestone 215/50/17 H 6.2 Mm
PneuAVG Bridgestone 215/50/17 H 6.0 Mm