

DEKRA Automotive Solutions

Détails véhicule

VIN	VXKUSHPV4 RW028161	Date d'immatriculation	09/04/2024	Couleur	GRIS QUARTZ
Marque	OPEL	Immatriculation	GW-692-GK	Odometre	22 685 km
Modèle	MOKKA 1.2 Turbo 100ch BVM6	Etat du véhicule	Inconnu		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc CERTINES



Eléments amovibles


Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Plage arrière	✓

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnet de garantie	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✗
Clef Plip	✓
Révision	✓
Forfait carburant	✓

Pneumatiques

Goodyear 215/60/17 H Eté 4.8 mm



Goodyear 215/60/17 H Eté 4.5 mm



Goodyear 215/60/17 H Eté 5.0 mm

Goodyear 215/60/17 H Eté 5.0 mm

Dommages extérieurs

3








Elément	Pneu
Position	Avant Gauche
Dommages	
Commentaires	-

4





Elément	Hayon ou malle
Position	-
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-


DEKRA Automotive Solutions

5		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Haut de Pare-choc</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Haut de Pare-choc	Position	Arrière	Dommages	Rayure	Commentaires	-	6		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Motif hayon ou malle</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Cassé</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Motif hayon ou malle	Position	-	Dommages	Cassé	Commentaires	-
Elément	Haut de Pare-choc																				
Position	Arrière																				
Dommages	Rayure																				
Commentaires	-																				
Elément	Motif hayon ou malle																				
Position	-																				
Dommages	Cassé																				
Commentaires	-																				
7		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Monogramme de hayon/malle</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Cassé</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Monogramme de hayon/malle	Position	Arrière Droit	Dommages	Cassé	Commentaires	-	8		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Arrière Droit	Dommages	Enfoncement	Commentaires	-
Elément	Monogramme de hayon/malle																				
Position	Arrière Droit																				
Dommages	Cassé																				
Commentaires	-																				
Elément	Porte																				
Position	Arrière Droit																				
Dommages	Enfoncement																				
Commentaires	-																				
9		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Avant Gauche	Dommages	Enfoncement	Commentaires	-	10		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Eléments adjacents</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Eléments adjacents	Position	-	Dommages	-	Commentaires	-
Elément	Porte																				
Position	Avant Gauche																				
Dommages	Enfoncement																				
Commentaires	-																				
Elément	Eléments adjacents																				
Position	-																				
Dommages	-																				
Commentaires	-																				

Dommages intérieurs

1		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Double clefs</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Manquant</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Double clefs	Position	-	Dommages	Manquant	Commentaires	-	2		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Plage arrière</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Cassé</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Plage arrière	Position	-	Dommages	Cassé	Commentaires	-
Elément	Double clefs																				
Position	-																				
Dommages	Manquant																				
Commentaires	-																				
Elément	Plage arrière																				
Position	-																				
Dommages	Cassé																				
Commentaires	-																				

Autres dommages

11		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Prise en charge</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Prise en charge	Position	-	Dommages	-	Commentaires	-
Elément	Prise en charge									
Position	-									
Dommages	-									
Commentaires	-									

Commentaires

PneuAVD Goodyear 215/60/17 H 4.5 Mm
 PneuARG Goodyear 215/60/17 H 5.0 Mm
 PneuARD Goodyear 215/60/17 H 5.0 Mm
 PneuAVG Goodyear 215/60/17 H 4.8 Mm