


### Détails véhicule

VIN	VR3FPHNSL PY569962	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	GP-220-LW	Modèle	308 V3 ALLURE PACK PTECH 130 S&S	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	12/06/2023	Année	2023	Couleur	NOIR PERLA NERA
Odometre	31 609 km	Cylindrée	-	Capitonnage	D9FX
Carburant	Essence	Carrosserie	5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	127
Portes	5	Vitesses	4		

### Détails d'évaluation

Date d'évaluation	18/06/2025	Parc	GCA LOGISTIQUE ANDANCETTE
-------------------	------------	------	---------------------------



### Equipements génériques

Climatisation auto.	✓
Régulateur de vitesse	✓
Capteur de pluie et de luminosité	✓
Système de navigation	✓
Radars avant	✓
Jantes aluminium	✓
Radars de recul	✓
Caméra de recul	✓


### Eléments amovibles

Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Plage arrière	✓

### Documents techniques


Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Clef	✓
Forfait carburant	✓
Forfait AdBlue	✓

### Pneumatiques




### Dommages

1




Elément	Révision
Position	-
Dommages	Non réalisé
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

2




Elément	Jante spéciale 17"
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

3




Elément	Jante spéciale 17"
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Forfait réparation

4




Elément	Jante spéciale 17"
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Forfait réparation

5




Elément	Pare-choc complet
Position	Avant
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation

6




Elément	Aile
Position	Arrière Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair

7




Elément	Aile
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair

8




Elément	Porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair

9



Elément	Bas de Pare-choc
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

10



Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

### Commentaires

PneuAVG Michelin 225/45/17 V 5.3 Mm  
 PneuARG Michelin 225/45/17 V 5.5 Mm  
 PneuARD Michelin 225/45/17 V 5.3 Mm  
 PneuAVD Michelin 225/45/17 V 5.2 Mm