

Détails véhicule

VIN	VR3F3DGZT NY587555	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	GL-027-QH	Modèle	508 V2 ALLURE PACK HYBRID 225 E-EAT8	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	12/01/2023	Année	2023	Couleur	BLANC NACRÉ
Odometre	43 823 km	Cylindrée	-	Capitonnage	72FX
Carburant	Hybride	Carrosserie	BERLINE 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	25
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	16/09/2024	Parc	HORDAIN
-------------------	------------	------	---------



Equipements génériques

Eléments amovibles


Kit roue secours Complet	✓
Plage arrière	✓
Sur tapis	✓

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✓
Câble de charge lente	✗

Pneumatiques

Michelin 215/55/17 W Été 4.5 mm



Michelin 215/55/17 W Été 4.2 mm



Michelin 215/55/17 W Été 5.6 mm

Michelin 215/55/17 W Été 5.3 mm

Dommages

1



Elément	Câble de charge lente
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Echange

2



Elément	Pneu
Position	Arrière Droit
Dommages	Non conforme
Intensité	-
Opération	Echange

3




Elément	Jante spéciale 17"
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Forfait réparation

4



Elément	Jante spéciale 17"
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Forfait réparation


5



●●

Elément	Jante spéciale 17"
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Forfait réparation


6



●●

Elément	Pare-choc complet
Position	Avant
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation


7



●●


Elément	Aile
Position	Avant Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation

8




Elément	Porte
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Lustrage

9




Elément	Aile
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Lustrage

10




Elément	Hayon ou malle
Position	-
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Lustrage

11



Elément	Aile
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Lustrage


12



●●

Elément	Porte
Position	Avant Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair


13



●●


Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

14




Elément	Spoiler
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

15



Elément	Eléments adjacents
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

16



Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

Commentaires

PneuAVG Michelin 215/55/17 W 4.5 Mm
PneuARG Michelin 215/55/17 W 5.6 Mm
PneuAVD Michelin 215/55/17 W 4.2 Mm
PneuARD Michelin 215/55/17 W 5.3 Mm