

Détails véhicule

VIN	VF3M4DGZU NS015506	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	GE-079-GY	Modèle	3008 ALLURE PACK HYBRID 225 E-EAT8	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	25/01/2022	Année	2022	Couleur	INCONNUE
Odometre	41 127 km	Cylindrée	-	Capitonnage	48FQ
Carburant	Hybride	Carrosserie	CROSS OVER 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	31
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	16/05/2024	Parc	HORDAIN
-------------------	------------	------	---------



Equipements génériques

--

Eléments amovibles

Kit roue secours Complet	✓
Plage arrière	✓


Documents techniques







Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✓
Câble de charge lente	✓
Révision	✗

Pneumatiques

Michelin 225/55/18 V Eté 4.0 mm		Michelin 225/55/18 V Eté 4.0 mm	
Michelin 225/55/18 V Eté 4.0 mm		Michelin 225/55/18 V Eté 3.7 mm	

Dommages

1		Elément	Révision	2		Elément	Porte d'accoudoir
		Position	-			Position	Avant
		Dommages	Manquant			Dommages	Non conforme
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)			Opération	Echange

3		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pneu</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Usé</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Echange</td></tr> </table>	Elément	Pneu	Position	Arrière Droit	Dommages	Usé	Intensité	-	Opération	Echange	4		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Jante spéciale 18'</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Elément	Jante spéciale 18'	Position	Avant Gauche	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Smart Repair
Elément	Pneu																								
Position	Arrière Droit																								
Dommages	Usé																								
Intensité	-																								
Opération	Echange																								
Elément	Jante spéciale 18'																								
Position	Avant Gauche																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Smart Repair																								
5		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Jante spéciale 18'</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Elément	Jante spéciale 18'	Position	Arrière Gauche	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Smart Repair	6		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Jante spéciale 18'</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Elément	Jante spéciale 18'	Position	Avant Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Smart Repair
Elément	Jante spéciale 18'																								
Position	Arrière Gauche																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Smart Repair																								
Elément	Jante spéciale 18'																								
Position	Avant Droit																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Smart Repair																								
7		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Lustrage</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Arrière Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Lustrage	8		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pavillon</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Lustrage</td></tr> </table>	Elément	Pavillon	Position	-	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Lustrage
Elément	Porte																								
Position	Arrière Droit																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Lustrage																								
Elément	Pavillon																								
Position	-																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Lustrage																								

Commentaires

PneuAVG Michelin 225/55/18 V 4.0 Mm
 PneuARG Michelin 225/55/18 V 4.0 Mm
 PneuAVD Michelin 225/55/18 V 4.0 Mm
 PneuARD Michelin 225/55/18 V 3.7 Mm