

Détails véhicule

VIN	VR1URHNSS RW015976	Marque	DS	Date d'entretien	-
Immatriculation	GV-595-HW	Modèle	DS3 CBK R PT 130 AUTO PERFORMANCE	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	26/02/2024	Année	2024	Couleur	B0MM6B B0NTUB
Odometre	24 990 km	Cylindrée	-	Capitonnage	89FC
Carburant	Essence	Carrosserie	CROSS OVER 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	135
Portes	-	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	17/12/2024	Parc	CERTINES
-------------------	------------	------	----------



Equipements génériques

--

Eléments amovibles

Roue de secours	✓
Plage arrière	✓

Documents techniques



Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Clef Plip	✓
Forfait carburant	✗

Pneumatiques

Continental 215/60/17 H Eté 4.0 mm		Continental 215/60/17 H Eté 4.0 mm		-/- Galette 7.0 mm
Continental 215/60/17 H Eté 4.2 mm		Continental 215/60/17 H Eté 4.2 mm		

Dommages

1		Elément	Forfait carburant	2		Elément	Pare-choc complet
		Position	-			Position	Avant Droit
3		Dommages	Manquant	4		Dommages	Rayure
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Forfait Echange			Opération	Réparation
		Elément	Spoiler			Elément	Extension d'aile
		Position	Avant			Position	Avant Droit
		Dommages	Rayure			Dommages	Rayure
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Réparation			Opération	Réparation

5		<table border="0"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Avant Droit	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Smart Repair	6		<table border="0"> <tr><td>Elément</td><td>Prise en charge</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Peinture</td></tr> </table>	Elément	Prise en charge	Position	-	Dommages	-	Intensité	-	Opération	Peinture
Elément	Porte																								
Position	Avant Droit																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Smart Repair																								
Elément	Prise en charge																								
Position	-																								
Dommages	-																								
Intensité	-																								
Opération	Peinture																								

Commentaires

PneuARD Continental 215/60/17 H 4.2 Mm
 PneuAR -/-/ Galette 7.0 Mm
 PneuARG Continental 215/60/17 H 4.2 Mm
 PneuAVG Continental 215/60/17 H 4.0 Mm
 PneuAVD Continental 215/60/17 H 4.0 Mm