

Détails véhicule


VIN	VR3EFYHT2 PJ767289	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	GQ-332-WW	Modèle	PARTNER FOURGON XL 950KG BHDI 100 S&S B	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	28/08/2023	Année	2023	Couleur	BLANC ICY OPAQUE STD
Odometre	83 651 km	Cylindrée	-	Capitonnage	OAFY
Carburant	Diesel	Carrosserie	FRG. EMP.LONG H1 10	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	150
Portes	-	Vitesses	4		





Détails d'évaluation









Date d'évaluation	03/02/2026	Parc	2L AUTOMOTIVE INGRANDE
-------------------	------------	------	------------------------


Equipements génériques
Eléments amovibles
Documents techniques

Roue de secours	✓	Manuel d'utilisation	✗
Kit roue secours Complet	✓	Carnets de bord	✗
		Double clefs	✗

Pneumatiques

Dommages

1		Elément	Manuel d'utilisation	2		Elément	Carnets de bord
		Position	-			Position	-
		Dommages	Manquant			Dommages	Manquant
		Intensité	-			Intensité	-
3		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	4		Opération	Acceptable (Pour mémoire)
		Elément	Double clefs			Elément	Pare-choc complet
		Position	-			Position	Avant
		Dommages	Manquant			Dommages	Rayure
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)			Opération	Acceptable (Pour mémoire)

5		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pare-choc non peint</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Cassé</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Echange</td></tr> </table>	Elément	Pare-choc non peint	Position	Arrière	Dommages	Cassé	Intensité	-	Opération	Echange	6		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Aile	Position	Avant Gauche	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Réparation
Elément	Pare-choc non peint																								
Position	Arrière																								
Dommages	Cassé																								
Intensité	-																								
Opération	Echange																								
Elément	Aile																								
Position	Avant Gauche																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
7		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Avant Gauche	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Réparation	8		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Coquille de rétroviseur</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Coquille de rétroviseur	Position	Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation
Elément	Porte																								
Position	Avant Gauche																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
Elément	Coquille de rétroviseur																								
Position	Droit																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
9		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Kit Bois</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Tâché</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Nettoyage</td></tr> </table>	Elément	Kit Bois	Position	Arrière	Dommages	Tâché	Intensité	-	Opération	Nettoyage	10		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Plancher Bois</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Central</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Acceptable (Pour mémoire)</td></tr> </table>	Elément	Plancher Bois	Position	Central	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Acceptable (Pour mémoire)
Elément	Kit Bois																								
Position	Arrière																								
Dommages	Tâché																								
Intensité	-																								
Opération	Nettoyage																								
Elément	Plancher Bois																								
Position	Central																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Acceptable (Pour mémoire)																								
11		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Eléments adjacents</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Peinture</td></tr> </table>	Elément	Eléments adjacents	Position	-	Dommages	-	Intensité	-	Opération	Peinture	12		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Prise en charge</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Peinture</td></tr> </table>	Elément	Prise en charge	Position	-	Dommages	-	Intensité	-	Opération	Peinture
Elément	Eléments adjacents																								
Position	-																								
Dommages	-																								
Intensité	-																								
Opération	Peinture																								
Elément	Prise en charge																								
Position	-																								
Dommages	-																								
Intensité	-																								
Opération	Peinture																								

Commentaires

PneuAVD Hankook 205/60/16 V 5.7 Mm
 PneuARG Hankook 205/60/16 V 6.3 Mm
 PneuAVG Hankook 205/60/16 V 5.8 Mm
 PneuARD Hankook 205/60/16 V 6.0 Mm