

Détails véhicule

VIN	VR1URHNSS PW021744	Marque	DS	Date d'entretien	-
Immatriculation	GM-138-MG	Modèle	DS3 CROSSBACK PTECH 130 AUTO PERF LINE +	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	02/05/2023	Année	2023	Couleur	EVL GRIS PLATINIUM
Odometre	23 924 km	Cylindrée	-	Capitonnage	89FC
Carburant	Essence	Carrosserie	CROSS OVER 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	135
Portes	-	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	26/05/2025	Parc	GCA LOGISTIQUE SAINT SAULVE		
					
					
					

Equipements génériques

Eléments amovibles		Documents techniques	
Roue de secours	✓	Porte documents	✓
Compresseur kit secours	✓	Manuel d'utilisation	✓
Recharge kit secours	✓	Carnets de bord	✓
Plage arrière	✓	Forfait carburant	✓
Sur tapis	✓	Forfait AdBlue	✓
		Double clefs	✗

Pneumatiques

Goodyear 215/55/18 V Eté 5.5 mm		Goodyear 215/55/18 V Eté 5.5 mm	
Goodyear 215/55/18 V Eté 6.0 mm		Goodyear 215/55/18 V Eté 6.0 mm	

Dommages

	1	Elément	Double clefs	Elément	Diagnostic électronique
		Position	-	Position	-
		Dommages	Manquant	Dommages	Non conforme
		Intensité	-	Intensité	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Opération	Forfait réparation

2


3  <table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Aérateur</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Cassé</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Echange</td></tr> </table> 5  <table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table> 7  <table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Monogramme de hayon/malle</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Cassé</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Echange</td></tr> </table> 9  <table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Prise en charge</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Peinture</td></tr> </table>	Elément	Aérateur	Position	Avant	Dommages	Cassé	Intensité	-	Opération	Echange	Elément	Porte	Position	Avant Gauche	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Réparation	Elément	Monogramme de hayon/malle	Position	-	Dommages	Cassé	Intensité	-	Opération	Echange	Elément	Prise en charge	Position	-	Dommages	-	Intensité	-	Opération	Peinture	4  <table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Spoiler</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table> 6  <table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Hayon ou malle</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table> 8  <table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Elément	Spoiler	Position	Avant	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation	Elément	Hayon ou malle	Position	-	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation	Elément	Aile	Position	Arrière Droit	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Smart Repair
Elément	Aérateur																																																																						
Position	Avant																																																																						
Dommages	Cassé																																																																						
Intensité	-																																																																						
Opération	Echange																																																																						
Elément	Porte																																																																						
Position	Avant Gauche																																																																						
Dommages	Enfoncement																																																																						
Intensité	-																																																																						
Opération	Réparation																																																																						
Elément	Monogramme de hayon/malle																																																																						
Position	-																																																																						
Dommages	Cassé																																																																						
Intensité	-																																																																						
Opération	Echange																																																																						
Elément	Prise en charge																																																																						
Position	-																																																																						
Dommages	-																																																																						
Intensité	-																																																																						
Opération	Peinture																																																																						
Elément	Spoiler																																																																						
Position	Avant																																																																						
Dommages	Rayure																																																																						
Intensité	-																																																																						
Opération	Réparation																																																																						
Elément	Hayon ou malle																																																																						
Position	-																																																																						
Dommages	Rayure																																																																						
Intensité	-																																																																						
Opération	Réparation																																																																						
Elément	Aile																																																																						
Position	Arrière Droit																																																																						
Dommages	Enfoncement																																																																						
Intensité	-																																																																						
Opération	Smart Repair																																																																						

Commentaires

ordinateur de bord hs et ouverture du coffre impossible
PneuAVG Goodyear 215/55/18 V 5.5 Mm
PneuARD Goodyear 215/55/18 V 6.0 Mm
PneuARG Goodyear 215/55/18 V 6.0 Mm
PneuAVD Goodyear 215/55/18 V 5.5 Mm