

Détails véhicule

VIN	VR7ARHPYE PL035165	Marque	CITROEN	Date d'entretien	-
Immatriculation	GP-503-MN	Modèle	C5 AIRCRO HYB 136 CH BOITE AUTO SHINE	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	13/06/2023	Année	2023	Couleur	NOIR PERLA NERA
Odometre	48 504 km	Cylindrée	-	Capitonnage	0P0J0RFD
Carburant	Essence	Carrosserie	CROSS OVER 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	130
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	06/06/2025	Parc	HORDAIN		
					
					

Equipements génériques

Eléments amovibles		Documents techniques	
Kit roue secours Complet	✓	Porte documents	✓
Plage arrière	✓	Manuel d'utilisation	✓
		Carnets de bord	✓
		Double clefs	✓

Pneumatiques

Michelin 205/55/19 V Eté 4.5 mm	 	Michelin 205/55/19 V Eté 5.0 mm	
Michelin 205/55/19 V Eté 5.7 mm	 	Michelin 205/55/19 V Eté 5.2 mm	

Dommages

1		Elément Position Dommages Intensité Opération	Niveau liquide refroidissement - Manquant - Acceptable (Pour mémoire)	2		Elément Position Dommages Intensité Opération	Pare-choc complet Avant Rayure - Lustrage
3		Elément Position Dommages Intensité Opération	Jante alu 19' Avant Gauche Rayure - Smart Repair	4		Elément Position Dommages Intensité Opération	Jante alu 19' Arrière Gauche Rayure - Acceptable (Pour mémoire)

DEKRA Automotive Solutions

5  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Elément</td><td>Jante alu 19'</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr> </table> ● ●	Elément	Jante alu 19'	Position	Arrière Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Smart Repair	6  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Elément</td><td>Jante alu 19'</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr> </table> ● ●	Elément	Jante alu 19'	Position	Avant Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Smart Repair	7  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Lustrage</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Avant Gauche	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Lustrage	8  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Lustrage</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Arrière Gauche	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Lustrage	9  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Elément</td><td>Aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Lustrage</td></tr> </table>	Elément	Aile	Position	Arrière Gauche	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Lustrage	10  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Elément</td><td>Bas de Pare-choc</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Acceptable (Pour mémoire)</td></tr> </table>	Elément	Bas de Pare-choc	Position	Arrière	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Acceptable (Pour mémoire)	11  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Elément</td><td>Haut de Pare-choc</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table> ● ●	Elément	Haut de Pare-choc	Position	Arrière	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation	12  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Elément</td><td>Aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Elément	Aile	Position	Arrière Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Smart Repair	13  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Elément</td><td>Prise en charge</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Peinture</td></tr> </table>	Elément	Prise en charge	Position	-	Dommages	-	Intensité	-	Opération	Peinture
Elément	Jante alu 19'																																																																																																	
Position	Arrière Droit																																																																																																	
Dommages	Rayure																																																																																																	
Intensité	-																																																																																																	
Opération	Smart Repair																																																																																																	
Elément	Jante alu 19'																																																																																																	
Position	Avant Droit																																																																																																	
Dommages	Rayure																																																																																																	
Intensité	-																																																																																																	
Opération	Smart Repair																																																																																																	
Elément	Porte																																																																																																	
Position	Avant Gauche																																																																																																	
Dommages	Rayure																																																																																																	
Intensité	-																																																																																																	
Opération	Lustrage																																																																																																	
Elément	Porte																																																																																																	
Position	Arrière Gauche																																																																																																	
Dommages	Rayure																																																																																																	
Intensité	-																																																																																																	
Opération	Lustrage																																																																																																	
Elément	Aile																																																																																																	
Position	Arrière Gauche																																																																																																	
Dommages	Rayure																																																																																																	
Intensité	-																																																																																																	
Opération	Lustrage																																																																																																	
Elément	Bas de Pare-choc																																																																																																	
Position	Arrière																																																																																																	
Dommages	Rayure																																																																																																	
Intensité	-																																																																																																	
Opération	Acceptable (Pour mémoire)																																																																																																	
Elément	Haut de Pare-choc																																																																																																	
Position	Arrière																																																																																																	
Dommages	Rayure																																																																																																	
Intensité	-																																																																																																	
Opération	Réparation																																																																																																	
Elément	Aile																																																																																																	
Position	Arrière Droit																																																																																																	
Dommages	Rayure																																																																																																	
Intensité	-																																																																																																	
Opération	Smart Repair																																																																																																	
Elément	Prise en charge																																																																																																	
Position	-																																																																																																	
Dommages	-																																																																																																	
Intensité	-																																																																																																	
Opération	Peinture																																																																																																	

Commentaires

PneuARG Michelin 205/55/19 V 5.7 Mm
PneuAVD Michelin 205/55/19 V 5.0 Mm
PneuAVG Michelin 205/55/19 V 4.5 Mm
PneuARD Michelin 205/55/19 V 5.2 Mm