

Détails véhicule

VIN	VF3VBYHVM N7041274	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	GH-553-TG	Modèle	EXPERT PREM L2 BHD1 120 S&S BVM6	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	28/07/2022	Année	2022	Couleur	BLANC ICY OPAQUE STD
Odometre	42 793 km	Cylindrée	-	Capitonnage	43FT
Carburant	Diesel	Carrosserie	FOURGON L2 H1	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	172
Portes	-	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	17/02/2025	Parc	QUINCIEUX
-------------------	------------	------	-----------



Equipements génériques





Eléments amovibles

Roue de secours	✓
Outils de bord	✓
Cric	✓



Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Révision	✓
Forfait carburant	✓
Carnets de bord	✗
Double clefs	✗


Pneumatiques

Hankook 215/65/16 T Eté 5.0 mm		Hankook 215/65/16 T Eté 6.0 mm	
Continental 215/65/16 T Eté 6.0 mm		Continental 215/65/16 T Eté 6.0 mm	

Dommages


1		Elément	Pneu	2		Elément	Carnets de bord
		Position	Avant Gauche			Position	-
		Dommages	Coupé			Dommages	Manquant
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Echange			Opération	Acceptable (Pour mémoire)

3




Elément	Double clefs
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

4




Elément	Pare-brise
Position	-
Dommages	Cassé
Intensité	-
Opération	Echange

5




Elément	Panneau latéral
Position	Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation

6




Elément	Joint d'entrée de porte
Position	Arrière
Dommages	Coupé
Intensité	-
Opération	Echange

7




Elément	Pare-choc non peint
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

8




Elément	Bloc feu AR (d'aile)
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Lustrage

9




Elément	Panneau latéral
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair

10




Elément	Bas de caisse
Position	Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation

11



Elément	Porte
Position	Avant Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair

12



Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

Commentaires

PneuARD Continental 215/65/16 T 6.0 Mm
PneuAVG Hankook 215/65/16 T 5.0 Mm
PneuAVD Hankook 215/65/16 T 6.0 Mm
PneuARG Continental 215/65/16 T 6.0 Mm