

**Détails véhicule**

VIN	VR3F3DGZT NY586637	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	GH-081-SZ	Modèle	508 BERLINE GT HYBRID 225 E-EAT8	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	27/07/2022	Année	2022	Couleur	EVL GRIS PLATINIUM
Odometre	33 556 km	Cylindrée	-	Capitonnage	73FH
Carburant	Hybride	Carrosserie	BERLINE 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	33
Portes	5	Vitesses	4		

**Détails d'évaluation**

Date d'évaluation	15/09/2023	Parc	HORDAIN	
				
				

**Equipements génériques**

Éléments amovibles		Documents techniques
Kit roue secours Complet	✓	Manuel d'utilisation
Outilage de bord	✓	Carnets de bord
Plage arrière	✓	Câble de charge lente
Sur tapis ARD	✓	Double clefs
Sur tapis ARG	✓	
Sur tapis AVD	✓	
Sur tapis AVG	✓	


**Pneumatiques**

Michelin 235/45/18 Y Eté 2.0 mm		Michelin 235/45/18 Y Eté 2.0 mm	
Michelin 235/45/18 Y Eté 4.0 mm		Michelin 235/45/18 Y Eté 3.0 mm	

**Dommages**

1		Elément	Tapis de coffre	Elément	Tapis
		Position	-	Position	Avant Gauche
		Dommages	Cassé	Dommages	Brûlé
		Intensité	-	Intensité	-
		Opération	Echange	Opération	Smart Repair

## DEKRA Automotive Solutions

3		Elément Position Dommages Intensité Opération	Double clefs - Manquant - Acceptable (Pour mémoire)		Elément Position Dommages Intensité Opération	Pneu Avant Gauche Usé - Echange
4		Elément Position Dommages Intensité Opération	Pneu Arrière Droit Usé - Echange		Elément Position Dommages Intensité Opération	Pneu Avant Droit Usé - Echange
5		Elément Position Dommages Intensité Opération	Jante spéciale 18' Avant Gauche Rayure - Forfait réparation		Elément Position Dommages Intensité Opération	Jante spéciale 18' Arrière Gauche Rayure - Forfait réparation
6		Elément Position Dommages Intensité Opération	Jante spéciale 18' Arrière Droit Rayure - Forfait réparation		Elément Position Dommages Intensité Opération	Jante spéciale 18' Avant Droit Rayure - Echange
7		Elément Position Dommages Intensité Opération	Pare-choc complet Avant Rayure - Réparation		Elément Position Dommages Intensité Opération	Porte Arrière Gauche Enfoncement - Smart Repair
8		Elément Position Dommages Intensité Opération	Aile Arrière Gauche Enfoncement - Réparation		Elément Position Dommages Intensité Opération	Pare-choc complet Arrière Rayure - Réparation
9		Elément Position Dommages Intensité Opération	Spoiler Arrière Rayure - Réparation		Elément Position Dommages Intensité Opération	Porte Arrière Droit Malفاçon - Réparation
10		Elément Position Dommages Intensité Opération	Bas de caisse Droit Malفاçon - Réparation		Elément Position Dommages Intensité Opération	Porte Avant Droit Malфаçon - Réparation
11		Elément Position Dommages Intensité Opération	Pare-choc complet Avant Rayure - Réparation		Elément Position Dommages Intensité Opération	Aile Arrière Gauche Enfoncement - Réparation
12		Elément Position Dommages Intensité Opération	Porte Arrière Gauche Enfoncement - Smart Repair		Elément Position Dommages Intensité Opération	Pare-choc complet Arrière Rayure - Réparation
13		Elément Position Dommages Intensité Opération	Aile Arrière Gauche Enfoncement - Réparation		Elément Position Dommages Intensité Opération	Porte Arrière Droit Malфаçon - Réparation
14		Elément Position Dommages Intensité Opération	Spoiler Arrière Rayure - Réparation		Elément Position Dommages Intensité Opération	Porte Avant Droit Malфаçon - Réparation
15		Elément Position Dommages Intensité Opération	Bas de caisse Droit Malфаçon - Réparation		Elément Position Dommages Intensité Opération	Aile Arrière Gauche Enfoncement - Réparation
16		Elément Position Dommages Intensité Opération	Porte Arrière Droit Malфаçon - Réparation		Elément Position Dommages Intensité Opération	Pare-choc complet Arrière Rayure - Réparation
17		Elément Position Dommages Intensité Opération	Porte Avant Droit Malфаçon - Réparation		Elément Position Dommages Intensité Opération	Aile Arrière Gauche Enfoncement - Réparation
18		Elément Position Dommages Intensité Opération	Pare-choc complet Arrière Rayure - Réparation		Elément Position Dommages Intensité Opération	Porte Avant Droit Malфаçon - Réparation

<b>19</b> 	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Elément	Aile	Position	Arrière Droit	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Smart Repair	<b>20</b> 	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Garniture de porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Elément	Garniture de porte	Position	Arrière Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Smart Repair
Elément	Aile																						
Position	Arrière Droit																						
Dommages	Enfoncement																						
Intensité	-																						
Opération	Smart Repair																						
Elément	Garniture de porte																						
Position	Arrière Droit																						
Dommages	Rayure																						
Intensité	-																						
Opération	Smart Repair																						
<b>21</b> 	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Eléments adjacents</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Peinture</td></tr> </table>	Elément	Eléments adjacents	Position	-	Dommages	-	Intensité	-	Opération	Peinture	<b>22</b> 	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Eléments adjacents</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Peinture</td></tr> </table>	Elément	Eléments adjacents	Position	-	Dommages	-	Intensité	-	Opération	Peinture
Elément	Eléments adjacents																						
Position	-																						
Dommages	-																						
Intensité	-																						
Opération	Peinture																						
Elément	Eléments adjacents																						
Position	-																						
Dommages	-																						
Intensité	-																						
Opération	Peinture																						
<b>23</b> 	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Prise en charge</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Peinture</td></tr> </table>	Elément	Prise en charge	Position	-	Dommages	-	Intensité	-	Opération	Peinture												
Elément	Prise en charge																						
Position	-																						
Dommages	-																						
Intensité	-																						
Opération	Peinture																						

### Commentaires

Véhicule dépassant la limite de frais de remise en état (FRE) protocolaire