

Détails véhicule

VIN	VR1J45GFU NY583196	Marque	DS	Date d'entretien	-
Immatriculation	GH-497-NS	Modèle	DS 7 CBK PTECH 180 S&S EAT8 PERF LINE	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	18/07/2022	Année	2022	Couleur	EVL GRIS PLATINIUM
Odometre	16 488 km	Cylindrée	-	Capitonnage	INSPIR. DS PERF.LINE
Carburant	Essence	Carrosserie	S.U.V.	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	156
Portes	-	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation 22/03/2023

Parc HORDAIN



Equipements génériques

Eléments amovibles


Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Outilage de bord	✓
Plage arrière	✓
Sur tapis ARD	✓
Sur tapis ARG	✓
Sur tapis AVD	✓
Sur tapis AVG	✓

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✗

Pneumatiques

Michelin 235/50/19 V Eté 5.2 mm



Michelin 235/50/19 V Eté 5.1 mm



Michelin 235/50/19 V Eté 5.3 mm



Michelin 235/50/19 V Eté 4.9 mm

Dommages

1







Elément	Spoiler
Position	Avant
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

2



Elément	Pare-choc complet
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Lustrage

DEKRA Automotive Solutions

3		Elément	Jante spéciale 19'			Elément	Jante spéciale 19'
		Position	Avant Gauche			Position	Arrière Droit
4		Dommages	Rayure			Dommages	Rayure
		Intensité	-			Intensité	-
5		Opération	Acceptable (Pour mémoire)			Opération	Acceptable (Pour mémoire)
		Elément	Double clefs			Elément	Plancher de coffre modulable
6		Position	-			Position	-
		Dommages	Manquant			Dommages	Manquant
7		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)			Opération	Echange
8		Elément	Montant de pavillon			Elément	Porte
		Position	Gauche			Position	Arrière Gauche
9		Dommages	Enfoncement			Dommages	Enfoncement
		Intensité	-			Intensité	-
10		Opération	Smart Repair			Opération	Smart Repair
		Elément	Haut de Pare-choc			Elément	Bloc feu AR (de Pare-chocs)
11		Position	Arrière			Position	Arrière Gauche
		Dommages	Enfoncement			Dommages	Cassé
12		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Réparation			Opération	Echange
13		Elément	Bas de Pare-choc			Elément	Hayon ou malle
		Position	Arrière			Position	-
14		Dommages	Rayure			Dommages	Rayure
		Intensité	-			Intensité	-
15		Opération	Acceptable (Pour mémoire)			Opération	Lustrage
		Elément	Porte			Elément	Baguette de porte
16		Position	Avant Droit			Position	Arrière Droit
		Dommages	Enfoncement			Dommages	Rayure
17		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Smart Repair			Opération	Acceptable (Pour mémoire)
		Elément	Prise en charge			Elément	Pavillon
		Position	-			Position	-
		Dommages	-			Dommages	Dépôt chimique
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Peinture			Opération	Lustrage

Commentaires



DEKRA Automotive Solutions

PneuARG Michelin 235/50/19 V 5.3 Mm

PneuAVD Michelin 235/50/19 V 5.1 Mm

PneuAVG Michelin 235/50/19 V 5.2 Mm

PneuARD Michelin 235/50/19 V 4.9 Mm

Rapport d'évaluation

PSA PEUGEOT CITROËN