

Détails véhicule

VIN	VR3F3DGZT NY585789	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	GH-549-QB	Modèle	508 BERLINE GT HYBRID 225 E-EAT8	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	21/07/2022	Année	2022	Couleur	EVL GRIS PLATINIUM
Odometre	29 831 km	Cylindrée	-	Capitonnage	73FH
Carburant	Hybride	Carrosserie	BERLINE 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	33
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	12/10/2023	Parc	Albias logistique auto
-------------------	------------	------	------------------------



Equipements génériques

Climatisation auto.	✓
Régulateur de vitesse	✓
Système de navigation	✓
Toit ouvrant	✓
Jantes aluminium	✓
Boîte Automatique	✓

Eléments amovibles

Recharge kit secours	✓
Plage arrière	✓
Sur tapis ARD	✓
Sur tapis ARG	✓
Sur tapis AVG	✓
Compresseur kit secours	✗
Sur tapis AVD	✗

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Câble de charge lente	✓
Double clefs	✗

Pneumatiques

Michelin 235/45/18 Y Eté 6.0 mm



Michelin 235/45/18 Y Eté 6.0 mm



Michelin 235/45/18 Y Eté 5.5 mm



Michelin 235/45/18 Y Eté 4.5 mm

Dommages

1




Elément	Double clefs
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

2




Elément	Sur tapis
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Echange

3




Elément	Capot
Position	-
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Lustrage

4




Elément	Aile
Position	Avant Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation

5




Elément	Pneu
Position	Avant Droit
Dommages	Coupé
Intensité	-
Opération	Echange

6




Elément	Jante spéciale 18"
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Forfait réparation

7




Elément	Pare-choc complet
Position	Avant
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation

8




Elément	Grille de pare-chocs
Position	Avant
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Echange

9




Elément	Autre carrosserie
Position	Avant
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Echange

10




Elément	Kit réparation phare
Position	Avant Gauche
Dommages	Cassé
Intensité	-
Opération	Echange

11




Elément	Vitre fixe
Position	Arrière Gauche
Dommages	Coupé
Intensité	-
Opération	Echange

12




Elément	Porte
Position	Avant Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation

13




Elément	Porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair

14




Elément	Aile
Position	Arrière Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair

15




Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

16




Elément	Compresseur kit secours
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Echange

17




Elément	Jante spéciale 18"
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Forfait réparation

18




Elément	Porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation

19




Elément	Vitre fixe
Position	Arrière Droit
Dommages	Coupé
Intensité	-
Opération	Echange

20




Elément	Jante spéciale 18'
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Forfait réparation

21




Elément	Jante alu 18'
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Smart Repair

22




Elément	Porte
Position	Avant Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair

23



Elément	Eléments adjacents
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

24



Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

Commentaires

PneuARD Michelin 235/45/18 Y 4.5 Mm
 PneuAVD Michelin 235/45/18 Y 6.0 Mm
 PneuAVG Michelin 235/45/18 Y 6.0 Mm
 PneuARG Michelin 235/45/18 Y 5.5 Mm