

Détails véhicule

VIN	VF7SXHMRV NT508461	Marque	CITROEN	Date d'entretien	-
Immatriculation	GE-239-MQ	Modèle	C3 V4 PTECH 82 S&S BVM SHINE	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	04/02/2022	Année	2022	Couleur	BLANC BANQUISE P/BLA
Odometre	64 625 km	Cylindrée	-	Capitonnage	Tissu Mica Grey - Am
Carburant	Essence	Carrosserie	BERLINE 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	122
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	22/05/2025	Parc	HORDAIN
-------------------	------------	------	---------



Equipements génériques

Eléments amovibles


Plage arrière	✓
Kit roue secours Complet	✗

Documents techniques

Double clefs	✓
Porte documents	✗
Manuel d'utilisation	✗
Carnets de bord	✗

Pneumatiques

Michelin 205/55/16 V Eté 5.5 mm



Michelin 205/55/16 V Eté 5.5 mm



Michelin 205/55/16 V Eté 7.0 mm

Michelin 205/55/16 V Eté 7.0 mm

Dommages

1



Elément	Manuel d'utilisation
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

2



Elément	Carnets de bord
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

3




Elément	Kit compresseur complet
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Echange

4



Elément	Porte documents
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)


5



●●

Elément	Planche de bord inférieure
Position	Avant Droit
Dommages	Troué
Intensité	-
Opération	Smart Repair


6



●●

Elément	Pommeau de levier
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Echange


7



●●

Elément	Feu clignotant latéral
Position	Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Echange


8



●●

Elément	Pavillon
Position	-
Dommages	Malfaçon
Intensité	-
Opération	Réparation


9



●●


Elément	Montant de pavillon
Position	Gauche
Dommages	Malfaçon
Intensité	-
Opération	Réparation

10




Elément	Jante alu 18"
Position	-
Dommages	Malfaçon
Intensité	-
Opération	Lustrage

11



Elément	Montant de pavillon
Position	Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Lustrage


12



●●

Elément	Aile
Position	Avant Droit
Dommages	Malfaçon
Intensité	-
Opération	Réparation

13



Elément	Courroie de distribution
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Echange

Commentaires

PneuAVG Michelin 205/55/16 V 5.5 Mm
 PneuARD Michelin 205/55/16 V 7.0 Mm
 PneuAVD Michelin 205/55/16 V 5.5 Mm
 PneuARG Michelin 205/55/16 V 7.0 Mm