

Détails véhicule

VIN	VR7ARHNSS PL029234	Marque	CITROEN	Date d'entretien	-
Immatriculation	GN-458-VV	Modèle	C5 AIRCROSS PT 130 S&S EAT8 SHINE PK	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	10/05/2023	Année	2023	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Odometre	27 893 km	Cylindrée	-	Capitonnage	0PTK0RFF
Carburant	Essence	Carrosserie	CROSS OVER 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	150
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	29/03/2024	Parc	HORDAIN
-------------------	------------	------	---------



Equipements génériques

Eléments amovibles


Kit roue secours Complet	✓
Outils de bord	✓
Plage arrière	✓
Sur tapis	✓

Documents techniques

Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✗

Pneumatiques

Michelin 205/55/19 V Eté 5.0 mm



Michelin 205/55/19 V Eté 5.0 mm



Michelin 205/55/19 V Eté 5.5 mm

Michelin 205/55/19 V Eté 5.2 mm

Dommages

1



Elément	Entrée de porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation

2



Elément	Double clefs
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

3




Elément	Jante spéciale 19'
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

4




Elément	Jante spéciale 19'
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Smart Repair

5




Elément	Jante spéciale 19"
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Forfait réparation

6




Elément	Pare-choc complet
Position	Avant
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation

7




Elément	Bas de Pare-choc
Position	Avant
Dommages	Cassé
Intensité	-
Opération	Echange

8




Elément	Porte
Position	Avant Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair

9




Elément	Aile
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

10




Elément	Bas de Pare-choc
Position	Arrière
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation

11




Elément	Porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair

12



Elément	Porte
Position	Avant Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair

13



Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

Commentaires

PneuAVG Michelin 205/55/19 V 5.0 Mm
PneuARD Michelin 205/55/19 V 5.2 Mm
PneuARG Michelin 205/55/19 V 5.5 Mm
PneuAVD Michelin 205/55/19 V 5.0 Mm