

## Détails véhicule

VIN	VR7BCZKXC NE020551	Marque	CITROEN	Date d'entretien	-
Immatriculation	GF-321-RY	Modèle	NVELLE C4 ELEC 136CV 100KW SHINE	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	07/04/2022	Année	2022	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Odometre	14 925 km	Cylindrée	-	Capitonnage	F5FO
Carburant	Electricité	Carrosserie	BERLINE 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	57
Portes	5	Vitesses	4		

## Détails d'évaluation

Date d'évaluation	24/04/2023	Parc	Albias logistique auto
-------------------	------------	------	------------------------



## Equipements génériques

## Eléments amovibles

Plage arrière	✓
Sur tapis ARD	✓
Sur tapis ARG	✓
Sur tapis AVD	✓
Sur tapis AVG	✓
Compresseur kit secours	✗
Recharge kit secours	✗

## Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Clef Plip	✓
Câble de charge lente	✓
Câble de charge rapide	✓
Double clefs	✗

## Pneumatiques

Michelin 195/60/18 H Eté 5.0 mm



Michelin 195/60/18 H Eté 5.0 mm



Michelin 195/60/18 H Eté 5.4 mm

Michelin 195/60/18 H Eté 5.3 mm

## Dommages

1




Elément	Pneu
Position	Avant Droit
Dommages	Coupé
Intensité	-
Opération	Echange

2



Elément	Jante spéciale 18'
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Forfait réparation


3



●●

Elément	Haut de Pare-choc
Position	Avant
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation


4



●●


Elément	Porte
Position	Avant Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair

5




Elément	Jante spéciale 18"
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

6



Elément	Double clefs
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)


7



●

Elément	Compresseur kit secours
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Echange


8



●


Elément	Recharge kit secours
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Echange

9



Elément	Bandeau de hayon
Position	-
Dommages	Eclat
Intensité	-
Opération	Smart Repair


10



●●

Elément	Haut de Pare-choc
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation


11



●

Elément	Brin d'antenne
Position	-
Dommages	Cassé
Intensité	-
Opération	Forfait Echange


12



●●

Elément	Aile
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation


13



●●

Elément	Porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation


14



●●


Elément	Porte
Position	Avant Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair

15



Elément	Eléments adjacents
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

16



Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

## Commentaires

PneuARD Michelin 195/60/18 H 5.3 Mm  
 PneuARG Michelin 195/60/18 H 5.4 Mm  
 PneuAVD Michelin 195/60/18 H 5.0 Mm  
 PneuAVG Michelin 195/60/18 H 5.0 Mm