









### Détails véhicule

VIN	VF7YBBNFB 12N76986	Date d'immatriculation	05/06/2020	Couleur	BLANC BANQUISE P/BLA
Marque	CITROEN	Immatriculation	OM-421-LC	Odometre	59 054 km
Modèle	JUMPER FG 33 L2H2 BHD/140 S&S BVM BUSI	Etat du véhicule	Conforme		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

### Détails d'évaluation

Parc	VATRY MOSOLF				
					
					




### Eléments amovibles

Roue de secours	✓
Outils de bord	✓
Cric	✓

### Documents techniques









Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✗

### Pneumatiques


Continental 215/70/15 S Eté 7.5 mm		Continental 215/70/15 S Eté 7.5 mm	
Continental 215/70/15 S Eté 6.0 mm		Continental 215/70/15 S Eté 6.0 mm	

### Dommages extérieurs


1		Elément	Pare-choc complet	2		Elément	Enjoliveur 15'
		Position	Avant Droit			Position	Avant Gauche
3		Dommages	Rayure	4		Dommages	Rayure
		Commentaires	-			Commentaires	-
		Elément	Enjoliveur 15'			Elément	Aile
		Position	Arrière Gauche			Position	Avant Gauche
		Dommages	Rayure			Dommages	Enfoncement
		Commentaires	-			Commentaires	-

5		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Rétroviseur électrique</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Cassé</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Rétroviseur électrique	Position	Gauche	Dommages	Cassé	Commentaires	-	6		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Feu clignotant latéral</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Cassé</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Feu clignotant latéral	Position	Avant Gauche	Dommages	Cassé	Commentaires	-
Elément	Rétroviseur électrique																				
Position	Gauche																				
Dommages	Cassé																				
Commentaires	-																				
Elément	Feu clignotant latéral																				
Position	Avant Gauche																				
Dommages	Cassé																				
Commentaires	-																				
7		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Bas de caisse</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Bas de caisse	Position	Arrière Gauche	Dommages	Enfoncement	Commentaires	-	8		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pare-choc complet</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Pare-choc complet	Position	Arrière Gauche	Dommages	Enfoncement	Commentaires	-
Elément	Bas de caisse																				
Position	Arrière Gauche																				
Dommages	Enfoncement																				
Commentaires	-																				
Elément	Pare-choc complet																				
Position	Arrière Gauche																				
Dommages	Enfoncement																				
Commentaires	-																				
9		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pare-choc complet</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Pare-choc complet	Position	Arrière	Dommages	Enfoncement	Commentaires	-	10		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Radars de proximité</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Cassé</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Radars de proximité	Position	Arrière	Dommages	Cassé	Commentaires	-
Elément	Pare-choc complet																				
Position	Arrière																				
Dommages	Enfoncement																				
Commentaires	-																				
Elément	Radars de proximité																				
Position	Arrière																				
Dommages	Cassé																				
Commentaires	-																				
11		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Arrière Droit	Dommages	Enfoncement	Commentaires	-	12		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Rétroviseur électrique</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Cassé</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Rétroviseur électrique	Position	Droit	Dommages	Cassé	Commentaires	-
Elément	Porte																				
Position	Arrière Droit																				
Dommages	Enfoncement																				
Commentaires	-																				
Elément	Rétroviseur électrique																				
Position	Droit																				
Dommages	Cassé																				
Commentaires	-																				

**Dommages intérieurs**

13		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Assise de siège tissu</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Brûlé</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Assise de siège tissu	Position	Avant Droit	Dommages	Brûlé	Commentaires	-
Elément	Assise de siège tissu									
Position	Avant Droit									
Dommages	Brûlé									
Commentaires	-									

**Autres dommages**

15		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Prise en charge</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Prise en charge	Position	-	Dommages	-	Commentaires	-
Elément	Prise en charge									
Position	-									
Dommages	-									
Commentaires	-									

**Commentaires**

91AA8076-60B0-4CF0-B6DC-7230E5EBC40DAB18030C-363A-41C9-BE2B-47F9CD23B049FC7D0955-B25B-4558-8DA7-4F9CB1B3C4B5XX