


Détails véhicule

VIN	VR7EDYHT2 RJ652839	Date d'immatriculation	30/04/2024	Couleur	BLANC ICY OPAQUE STD
Marque	CITROEN	Immatriculation	GW-735-SP	Odometre	58 354 km
Modèle	BERLINGO XL 1.5 BHD1 100 BVM6 CLUB	Etat du véhicule	Conforme		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc Albias logistique auto



Eléments amovibles

Roue de secours	✓
Outils de bord	✓
Cric	✓

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Clef Plip	✓
Double clefs	✗





Pneumatiques



Kleber 205/60/16 V Eté 3.7 mm (Front Left) | Kleber 205/60/16 V Eté 3.7 mm (Front Right) | NEXEN 205/60/16 V Eté 7.0 mm (Rear Right)


Kleber 205/60/16 V Eté 5.2 mm (Rear Left) | Kleber 205/60/16 V Eté 4.8 mm (Rear Right)




Dommages extérieurs

2		Elément	Destickage	8		Elément	Coquille de rétroviseur
		Position	-			Position	Droit
9		Dommages	Non réalisé	10		Dommages	Déformé
		Commentaires	-			Commentaires	-
9		Elément	Pneu	10		Elément	Bas de Pare-choc
		Position	Avant Droit			Position	Avant
9		Dommages	Usé	10		Dommages	Rayure
		Commentaires	-			Commentaires	-


11		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Haut de Pare-choc</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Haut de Pare-choc	Position	Avant	Dommages	Rayure	Commentaires	-	12		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pare-brise</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Eclat</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Pare-brise	Position	-	Dommages	Eclat	Commentaires	-
Elément	Haut de Pare-choc																				
Position	Avant																				
Dommages	Rayure																				
Commentaires	-																				
Elément	Pare-brise																				
Position	-																				
Dommages	Eclat																				
Commentaires	-																				
13		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pneu</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Usé</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Pneu	Position	Avant Gauche	Dommages	Usé	Commentaires	-	14		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Aile	Position	Avant Gauche	Dommages	Enfoncement	Commentaires	-
Elément	Pneu																				
Position	Avant Gauche																				
Dommages	Usé																				
Commentaires	-																				
Elément	Aile																				
Position	Avant Gauche																				
Dommages	Enfoncement																				
Commentaires	-																				
15		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Entrée de porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Entrée de porte	Position	Avant Gauche	Dommages	Enfoncement	Commentaires	-	16		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Avant Gauche	Dommages	Enfoncement	Commentaires	-
Elément	Entrée de porte																				
Position	Avant Gauche																				
Dommages	Enfoncement																				
Commentaires	-																				
Elément	Porte																				
Position	Avant Gauche																				
Dommages	Enfoncement																				
Commentaires	-																				
17		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Panneau latéral</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Panneau latéral	Position	Gauche	Dommages	Enfoncement	Commentaires	-	18		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pavillon</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Pavillon	Position	-	Dommages	Enfoncement	Commentaires	-
Elément	Panneau latéral																				
Position	Gauche																				
Dommages	Enfoncement																				
Commentaires	-																				
Elément	Pavillon																				
Position	-																				
Dommages	Enfoncement																				
Commentaires	-																				
19		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pare-choc complet</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Pare-choc complet	Position	Arrière	Dommages	Rayure	Commentaires	-	20		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Arrière Gauche	Dommages	Enfoncement	Commentaires	-
Elément	Pare-choc complet																				
Position	Arrière																				
Dommages	Rayure																				
Commentaires	-																				
Elément	Porte																				
Position	Arrière Gauche																				
Dommages	Enfoncement																				
Commentaires	-																				
21		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Aile	Position	Arrière Droit	Dommages	Enfoncement	Commentaires	-	22		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Latéral Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Latéral Droit	Dommages	Enfoncement	Commentaires	-
Elément	Aile																				
Position	Arrière Droit																				
Dommages	Enfoncement																				
Commentaires	-																				
Elément	Porte																				
Position	Latéral Droit																				
Dommages	Enfoncement																				
Commentaires	-																				
23		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Eléments adjacents</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Eléments adjacents	Position	-	Dommages	-	Commentaires	-	24		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Eléments adjacents</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Eléments adjacents	Position	-	Dommages	-	Commentaires	-
Elément	Eléments adjacents																				
Position	-																				
Dommages	-																				
Commentaires	-																				
Elément	Eléments adjacents																				
Position	-																				
Dommages	-																				
Commentaires	-																				

Dommages intérieurs

3		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Aérateur</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Cassé</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Aérateur	Position	Avant	Dommages	Cassé	Commentaires	-	4		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte vide poche</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Supérieur</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Porte vide poche	Position	Supérieur	Dommages	Rayure	Commentaires	-
Elément	Aérateur																				
Position	Avant																				
Dommages	Cassé																				
Commentaires	-																				
Elément	Porte vide poche																				
Position	Supérieur																				
Dommages	Rayure																				
Commentaires	-																				

5		Elément	Planche de bord	6		Elément	Planche de bord inférieure
		Position	Avant Droit			Position	Avant Droit
		Dommages	Rayure			Dommages	Rayure
		Commentaires	-			Commentaires	-
7		Elément	Boucle de ceinture				
		Position	Central				
		Dommages	Cassé				
		Commentaires	-				

Autres dommages

25		Elément	Prise en charge			
		Position	-			
		Dommages	-			
		Commentaires	-			

Commentaires

PneuARG Kleber 205/60/16 V 5.2 Mm
 PneuAVD Kleber 205/60/16 V 3.7 Mm
 PneuAR NEXEN 205/60/16 V 7.0 Mm
 PneuAVG Kleber 205/60/16 V 3.7 Mm
 PneuARD Kleber 205/60/16 V 4.8 Mm