

Détails véhicule

VIN	VR3UPMHMD P5031093	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	GM-048-YN	Modèle	208 ACTIVE PACK 75 CH S&S BVM5	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	27/03/2023	Année	2023	Couleur	EVL GRIS PLATINIUM
Odometre	14 988 km	Cylindrée	-	Capitonnage	A5FX
Carburant	Essence	Carrosserie	BERLINE 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	118
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation 25/06/2025

Parc CERTINES



Equipements génériques





Eléments amovibles

Plage arrière	✓
Compresseur kit secours	✗
Recharge kit secours	✗

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Clef Plip	✓

Pneumatiques

Michelin 195/55/16 H Eté 4.8 mm		Michelin 195/55/16 H Eté 4.6 mm	
Michelin 195/55/16 H Eté 5.0 mm		Michelin 195/55/16 H Eté 5.0 mm	

Dommages

1




Elément	Révision
Position	-
Dommages	Non réalisé
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

2




Elément	Crochet de sangle de retenue plage AR
Position	Arrière Gauche
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Echange

3




Elément	Pavillon
Position	-
Dommages	Grelé
Intensité	-
Opération	Réparation

4




Elément	Montant de pavillon
Position	Gauche
Dommages	Grelé
Intensité	-
Opération	Réparation

5




Elément	Hayon ou malle
Position	-
Dommages	Grelé
Intensité	-
Opération	Réparation

6




Elément	Montant de pavillon
Position	Droit
Dommages	Grelé
Intensité	-
Opération	Réparation

7




Elément	Capot
Position	-
Dommages	Grelé
Intensité	-
Opération	Réparation

8




Elément	Aile
Position	Avant Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation

9




Elément	Enjoliveur 16'
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

10




Elément	Porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair

11




Elément	Porte
Position	Avant Gauche
Dommages	Grelé
Intensité	-
Opération	Smart Repair

12




Elément	Aile
Position	Arrière Gauche
Dommages	Grelé
Intensité	-
Opération	Smart Repair

13




Elément	Aile
Position	Arrière Droit
Dommages	Grelé
Intensité	-
Opération	Réparation

14




Elément	Porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Grelé
Intensité	-
Opération	Réparation

15




Elément	Porte
Position	Avant Droit
Dommages	Grelé
Intensité	-
Opération	Réparation

16




Elément	Coquille de rétroviseur
Position	Droit
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Echange

17





Elément	Aile
Position	Avant Droit
Dommages	Grelé
Intensité	-
Opération	Réparation

18



Elément	Enjoliveur 16'
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Forfait réparation

19		Elément	Eléments adjacents	20		Elément	Prise en charge
		Position	-			Position	-
		Dommages	-			Dommages	-
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Peinture			Opération	Peinture

Commentaires

PneuARD Michelin 195/55/16 H 5.0 Mm
PneuAVG Michelin 195/55/16 H 4.8 Mm
PneuAVD Michelin 195/55/16 H 4.6 Mm
PneuARG Michelin 195/55/16 H 5.0 Mm