


Détails véhicule

VIN	VR3EDYHT3 RJ679047	Date d'immatriculation	29/04/2024	Couleur	BLANC ICY OPAQUE STD
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	GW-684-RN	Odometre	34 858 km
Modèle	PARTNER FOURGON XL 950KG BHD1 100 S&S B	Etat du véhicule	Conforme		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation




Éléments amovibles

Roue de secours	✓
-----------------	---

Documents techniques



Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✗














Pneumatiques




Bridgestone 205/55/16 H Eté 5.2 mm
 Bridgestone 205/55/16 H Eté 5.0 mm
 NEXEN 205/55/16 H Eté 5.8 mm
 NEXEN 205/55/16 H Eté 5.4 mm

Dommages extérieurs

2		Élément	Porte	3		Élément	Coquille de rétroviseur
		Position	Avant Droit			Position	Avant Droit
		Dommages	Enfoncement			Dommages	Rayure
		Commentaires	-			Commentaires	-

4	 <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Bas de Pare-choc</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Bas de Pare-choc	Position	Avant	Dommages	Enfoncement	Commentaires	-	5		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Réparé</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Aile	Position	Avant Gauche	Dommages	Réparé	Commentaires	-
Elément	Bas de Pare-choc																				
Position	Avant																				
Dommages	Enfoncement																				
Commentaires	-																				
Elément	Aile																				
Position	Avant Gauche																				
Dommages	Réparé																				
Commentaires	-																				
6	 <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Avant Gauche	Dommages	Enfoncement	Commentaires	-	7		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Réparé</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Aile	Position	Arrière Gauche	Dommages	Réparé	Commentaires	-
Elément	Porte																				
Position	Avant Gauche																				
Dommages	Enfoncement																				
Commentaires	-																				
Elément	Aile																				
Position	Arrière Gauche																				
Dommages	Réparé																				
Commentaires	-																				
8	 <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pare-choc complet</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Pare-choc complet	Position	Arrière	Dommages	Enfoncement	Commentaires	-	9	 <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Brin d'antenne</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Manquant</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Brin d'antenne	Position	-	Dommages	Manquant	Commentaires	-
Elément	Pare-choc complet																				
Position	Arrière																				
Dommages	Enfoncement																				
Commentaires	-																				
Elément	Brin d'antenne																				
Position	-																				
Dommages	Manquant																				
Commentaires	-																				
10	 <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Arrière Gauche	Dommages	Enfoncement	Commentaires	-	11		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Monogramme de porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Monogramme de porte	Position	Arrière Gauche	Dommages	Enfoncement	Commentaires	-
Elément	Porte																				
Position	Arrière Gauche																				
Dommages	Enfoncement																				
Commentaires	-																				
Elément	Monogramme de porte																				
Position	Arrière Gauche																				
Dommages	Enfoncement																				
Commentaires	-																				
12	 <p>● ● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Aile	Position	Arrière Droit	Dommages	Enfoncement	Commentaires	-	13	 <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Bas de caisse</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Bas de caisse	Position	Droit	Dommages	Enfoncement	Commentaires	-
Elément	Aile																				
Position	Arrière Droit																				
Dommages	Enfoncement																				
Commentaires	-																				
Elément	Bas de caisse																				
Position	Droit																				
Dommages	Enfoncement																				
Commentaires	-																				
14	 <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Latéral Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Latéral Droit	Dommages	Enfoncement	Commentaires	-	15	 <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Baguette de porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Latéral Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Baguette de porte	Position	Latéral Droit	Dommages	Rayure	Commentaires	-
Elément	Porte																				
Position	Latéral Droit																				
Dommages	Enfoncement																				
Commentaires	-																				
Elément	Baguette de porte																				
Position	Latéral Droit																				
Dommages	Rayure																				
Commentaires	-																				
16		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Eléments adjacents</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Eléments adjacents	Position	-	Dommages	-	Commentaires	-											
Elément	Eléments adjacents																				
Position	-																				
Dommages	-																				
Commentaires	-																				

Autres dommages

17		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Prise en charge</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Prise en charge	Position	-	Dommages	-	Commentaires	-			
Elément	Prise en charge												
Position	-												
Dommages	-												
Commentaires	-												

Commentaires

PneuARG NEXEN 205/55/16 H 5.8 Mm
PneuAVD Bridgestone 205/55/16 H 5.0 Mm
PneuAVG Bridgestone 205/55/16 H 5.2 Mm
PneuARD NEXEN 205/55/16 H 5.4 Mm