

Détails véhicule

VIN	VR1J4DGZU PY581373	Marque	DS	Date d'entretien	-
Immatriculation	GQ-481-SV	Modèle	DS7 R CROS E-TENSE 225 BASTILLE	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	17/08/2023	Année	2023	Couleur	VERT GRAND CHELEM ME
Odometre	14 067 km	Cylindrée	-	Capitonnage	INSPIR. DS RIVOLI
Carburant	Hybride	Carrosserie	S.U.V.	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	28
Portes	-	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	19/03/2024	Parc	HORDAIN
-------------------	------------	------	---------



Equipements génériques

Éléments amovibles

Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓

Documents techniques

Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✓
Câble de charge lente	✓
Forfait carburant	✓
Forfait AdBlue	✓

Pneumatiques

Michelin 235/50/19 V Eté 5.1 mm







Michelin 235/50/19 V Eté 5.0 mm

Michelin 235/50/19 V Eté 6.0 mm

Michelin 235/50/19 V Eté 6.0 mm

Dommages

1		Elément	Jante spéciale 19'	2		Elément	Pare-choc complet
		Position	Avant Droit			Position	Avant Droit
		Dommages	Rayure			Dommages	Rayure
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Smart Repair			Opération	Réparation

3		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Extension d'aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Extension d'aile	Position	Avant Gauche	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation	4		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Aile	Position	Avant Gauche	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation
Elément	Extension d'aile																								
Position	Avant Gauche																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
Elément	Aile																								
Position	Avant Gauche																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
5		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Extension d'aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Cassé</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Echange</td></tr> </table>	Elément	Extension d'aile	Position	Arrière Droit	Dommages	Cassé	Intensité	-	Opération	Echange	6		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Aile	Position	Arrière Droit	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Réparation
Elément	Extension d'aile																								
Position	Arrière Droit																								
Dommages	Cassé																								
Intensité	-																								
Opération	Echange																								
Elément	Aile																								
Position	Arrière Droit																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
7		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Echange</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Arrière Droit	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Echange	8		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Prise en charge</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Peinture</td></tr> </table>	Elément	Prise en charge	Position	-	Dommages	-	Intensité	-	Opération	Peinture
Elément	Porte																								
Position	Arrière Droit																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Echange																								
Elément	Prise en charge																								
Position	-																								
Dommages	-																								
Intensité	-																								
Opération	Peinture																								

Commentaires

PneuAVD Michelin 235/50/19 V 5.0 Mm
 PneuARD Michelin 235/50/19 V 6.0 Mm
 PneuAVG Michelin 235/50/19 V 5.1 Mm
 PneuARG Michelin 235/50/19 V 6.0 Mm