

**Détails véhicule**

VIN	VR7BBYHZB PE035239	Marque	CITROEN	Date d'entretien	-
Immatriculation	GP-831-AX	Modèle	NEW C4 SHINE BHD130 S&S EAT8	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	23/05/2023	Année	2023	Couleur	EVL GRIS PLATINIUM
Odometre	26 698 km	Cylindrée	-	Capitonnage	F5FO
Carburant	Diesel	Carrosserie	BERLINE 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	130
Portes	5	Vitesses	4		

**Détails d'évaluation**

Date d'évaluation	28/05/2025	Parc	TOULOUSE
-------------------	------------	------	----------



**Equipements génériques**
**Eléments amovibles**
**Documents techniques**

Kit roue secours Complet	✓
Plage arrière	✓

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Clef Plip	✓
Double clefs	✗

**Pneumatiques**

Michelin 195/60/18 H Eté 5.0 mm



Michelin 195/60/18 H Eté 4.6 mm



Michelin 195/60/18 H Eté 5.3 mm

Michelin 195/60/18 H Eté 5.0 mm

**Dommages**

1		Elément	Double clefs	2		Elément	Extension d'aile
		Position	-			Position	Avant Droit
3		Dommages	Manquant	4		Dommages	Enfoncement
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)			Opération	Echange
		Opération	Réparation			Opération	Réparation

5		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Enjoliveur d'antibrouillard</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Enjoliveur d'antibrouillard	Position	Avant Gauche	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation	6		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Dépôt chimique</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Aile	Position	Avant Gauche	Dommages	Dépôt chimique	Intensité	-	Opération	Réparation
Elément	Enjoliveur d'antibrouillard																								
Position	Avant Gauche																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
Elément	Aile																								
Position	Avant Gauche																								
Dommages	Dépôt chimique																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
7		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Avant Gauche	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Smart Repair	8		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pare-brise</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Eclat</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Elément	Pare-brise	Position	-	Dommages	Eclat	Intensité	-	Opération	Smart Repair
Elément	Porte																								
Position	Avant Gauche																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Smart Repair																								
Elément	Pare-brise																								
Position	-																								
Dommages	Eclat																								
Intensité	-																								
Opération	Smart Repair																								
9		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Avant Droit	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Smart Repair	10		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Eléments adjacents</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Peinture</td></tr> </table>	Elément	Eléments adjacents	Position	-	Dommages	-	Intensité	-	Opération	Peinture
Elément	Porte																								
Position	Avant Droit																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Smart Repair																								
Elément	Eléments adjacents																								
Position	-																								
Dommages	-																								
Intensité	-																								
Opération	Peinture																								
11		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Prise en charge</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Peinture</td></tr> </table>	Elément	Prise en charge	Position	-	Dommages	-	Intensité	-	Opération	Peinture													
Elément	Prise en charge																								
Position	-																								
Dommages	-																								
Intensité	-																								
Opération	Peinture																								

### Commentaires

PneuAVG Michelin 195/60/18 H 5.0 Mm  
 PneuARD Michelin 195/60/18 H 5.0 Mm  
 PneuARG Michelin 195/60/18 H 5.3 Mm  
 PneuAVD Michelin 195/60/18 H 4.6 Mm