

Détails véhicule

VIN	VR7BBYHZ5 RE032427	Marque	CITROEN	Date d'entretien	-
Immatriculation	GW-032-ZH	Modèle	C4 V3 BHD1 130 S&S EAT8 MAX	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	17/05/2024	Année	2024	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Odometre	13 567 km	Cylindrée	-	Capitonnage	F5FO
Carburant	Diesel	Carrosserie	BERLINE 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	133
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	30/04/2025	Parc	CORBAS Walon
-------------------	------------	------	--------------



Equipements génériques

Eléments amovibles


Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Plage arrière	✓

Documents techniques

Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✗

Pneumatiques

Michelin 195/60/18 H Eté 5.0 mm



Michelin 195/60/18 H Eté 5.0 mm



Michelin 195/60/18 H Eté 5.5 mm

Michelin 195/60/18 H Eté 5.3 mm

Dommages

1



Elément	Double clefs
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

2



Elément	Housse de tablette
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Echange

3




Elément	Jante spéciale 18'
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Smart Repair

4




Elément	Jante spéciale 18'
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

5




Elément	Extension d'aile
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

6




Elément	Haut de Pare-choc
Position	Avant
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

7




Elément	Bas de Pare-choc
Position	Avant
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

8




Elément	Enjoliveur d'antibrouillard
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

9




Elément	Porte
Position	Avant Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation

10




Elément	Bas de Pare-choc
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

11




Elément	Porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation

12



Elément	Eléments adjacents
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

13



Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

Commentaires

PneuARD Michelin 195/60/18 H 5.3 Mm
PneuAVG Michelin 195/60/18 H 5.0 Mm
PneuAVD Michelin 195/60/18 H 5.0 Mm
PneuARG Michelin 195/60/18 H 5.5 Mm