

Détails véhicule

VIN	VR7A4DGL7 RL021100	Marque	CITROEN	Date d'entretien	-
Immatriculation	GW-938-MC	Modèle	C5 AIRCROSS HYB RECHAR 180 É-EAT MAX	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	19/04/2024	Année	2024	Couleur	EVL GRIS PLATINIUM
Odometre	20 517 km	Cylindrée	-	Capitonnage	B0PFNB B0RFAB
Carburant	Hybride	Carrosserie	CROSS OVER 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	42
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	05/05/2025	Parc	CORBAS Walon
-------------------	------------	------	--------------



Equipements génériques

--

Eléments amovibles

Kit roue secours Complet	✓
Plage arrière	✓



Documents techniques








Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Clef Plip	✓
Révision	✓
Câble de charge rapide	✓
Forfait carburant	✓
Double clefs	✗

Pneumatiques

Michelin 225/50/19 V Eté 5.0 mm		Michelin 225/50/19 V Eté 4.6 mm	
Michelin 225/50/19 V Eté 5.5 mm		Michelin 225/50/19 V Eté 5.0 mm	

Domages

1		Elément	Double clefs	2		Elément	Jante alu 19"
		Position	-			Position	Avant Droit
		Domages	Manquant			Domages	Rayure
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)			Opération	Smart Repair

3		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Avant Gauche	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Smart Repair	4		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Bas de Pare-choc</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Bas de Pare-choc	Position	Arrière	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation
Elément	Porte																								
Position	Avant Gauche																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Smart Repair																								
Elément	Bas de Pare-choc																								
Position	Arrière																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
5		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Avant Droit	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Réparation	6		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Elément	Aile	Position	Arrière Droit	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Smart Repair
Elément	Porte																								
Position	Avant Droit																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
Elément	Aile																								
Position	Arrière Droit																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Smart Repair																								
7		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Elément	Aile	Position	Avant Gauche	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Smart Repair	8		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Elément	Aile	Position	Avant Gauche	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Smart Repair
Elément	Aile																								
Position	Avant Gauche																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Smart Repair																								
Elément	Aile																								
Position	Avant Gauche																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Smart Repair																								
9		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Prise en charge</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Peinture</td></tr> </table>	Elément	Prise en charge	Position	-	Dommages	-	Intensité	-	Opération	Peinture													
Elément	Prise en charge																								
Position	-																								
Dommages	-																								
Intensité	-																								
Opération	Peinture																								

Commentaires

PneuAVG Michelin 225/50/19 V 5.0 Mm
 PneuARD Michelin 225/50/19 V 5.0 Mm
 PneuARG Michelin 225/50/19 V 5.5 Mm
 PneuAVD Michelin 225/50/19 V 4.6 Mm