

Détails véhicule

VIN	VF3VBYHVK MZ083198	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	GB-955-MY	Modèle	EXPERT URBAN COMPACT BHD120 S&S BVM6	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	31/08/2021	Année	2021	Couleur	BLANC BANQUISE P/BLA
Odometre	110 593 km	Cylindrée	-	Capitonnage	OVFX
Carburant	Diesel	Carrosserie	FOURGON L1 H1	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	166
Portes	-	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	13/02/2024	Parc	FOS SUR MER - FILIPPI
-------------------	------------	------	-----------------------



Equipements génériques

Eléments amovibles

Kit roue secours Complet



Documents techniques

Manuel d'utilisation




Carnets de bord



Pneumatiques

Firestone 215/65/16 T Eté 4.8 mm



Firestone 215/65/16 T Eté 4.7 mm



Continental 215/65/16 T Eté 6.0 mm

Continental 215/65/16 T Eté 6.0 mm

Dommages

1



Elément	Bas de caisse
Position	Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation

2



Elément	Aile
Position	Avant Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Echange

3




Elément	Porte
Position	Avant Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation

4



Elément	Porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation


5



●●

Elément	Monogramme de hayon/malle
Position	Arrière Gauche
Dommages	Cassé
Intensité	-
Opération	Echange


7



●●

Elément	Entrée de porte
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)


9



●●

Elément	Capot
Position	-
Dommages	Grelé
Intensité	-
Opération	Réparation


11



●●


Elément	Aile
Position	Arrière Gauche
Dommages	Malfaçon
Intensité	-
Opération	Réparation

13



Elément	Eléments adjacents
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture


6



●●

Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation


8



●●

Elément	Pavillon
Position	Avant
Dommages	Grelé
Intensité	-
Opération	Réparation


10



●●

Elément	Baguette de porte
Position	Avant Gauche
Dommages	Cassé
Intensité	-
Opération	Echange


12



●●

Elément	Panneau séparation cabine
Position	Arrière
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

14



Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

Commentaires

vo grele

PneuARG Continental 215/65/16 T 6.0 Mm
PneuARD Continental 215/65/16 T 6.0 Mm
PneuAVG Firestone 215/65/16 T 4.8 Mm
PneuAVD Firestone 215/65/16 T 4.7 Mm