



















DEKRA Automotive Solutions

Détails véhicule

| | | | | | |
|-------------|--|------------------------|------------|--------------------------|---------------|
| VIN | W0V7H9EN2 N4345097 | Date d'immatriculation | 29/08/2022 | Couleur | Bleu Nautique |
| Marque | OPEL | Immatriculation | GJ-798-DH | Odometre | 16 115 km |
| Modèle | Crossland 1.5 Diesel 110ch Elegance Business | Etat du véhicule | Inconnu | | |
| Pré-dommage | | Montant pré-dommage | - | Commentaires pré-dommage | |

Détails d'évaluation

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Parc | BTV CASTELNAU | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |








Éléments amovibles

| | |
|-------------------------|---|
| Compresseur kit secours | ✓ |
| Recharge kit secours | ✓ |
| Plage arrière | ✓ |

Documents techniques

| | |
|----------------------|---|
| Porte documents | ✓ |
| Manuel d'utilisation | ✓ |
| Carnet de garantie | ✓ |
| Carnets de bord | ✓ |
| Double clefs | ✗ |
| Clef Plip | ✓ |


Pneumatiques

| | | | | | |
|------------------------------------|---|---|---|------------------------------------|--|
| Bridgestone 195/60/16 H Eté 6.2 mm |  |  |  | Bridgestone 195/60/16 H Eté 6.2 mm |  |
| Bridgestone 195/60/16 H Eté 7.1 mm |  |  |  | Bridgestone 195/60/16 H Eté 7.0 mm | |


Dommages extérieurs



| | | | | | | | |
|---|---|--------------|--------------------|---|--|--------------|--------------------|
| 2 |  | Elément | Jante spéciale 16' | 3 |  | Elément | Jante spéciale 16' |
| | | Position | Avant Droit | | | Position | Avant Gauche |
| | | Dommages | Rayure | | | Dommages | Rayure |
| | | Commentaires | - | | | Commentaires | - |



DEKRA Automotive Solutions

| | | | |
|----------|---|--------------|-----------------|
| 6 |  | Elément | Entrée de porte |
| | | Position | Avant Gauche |
| | | Dommages | Eclat |
| | | Commentaires | - |
| | | | |

Dommages intérieurs

| | | | |
|----------|---|--------------|--------------|
| 1 |  | Elément | Double clefs |
| | | Position | - |
| | | Dommages | Manquant |
| | | Commentaires | - |
| | | | |

| | | | |
|----------|---|---|--------------|
| 4 |  | Elément | Tapis |
| | | Position | Avant Gauche |
| | | Dommages | - |
| | | Commentaires | - |
| | |  | |

| | | | |
|----------|--|---|----------------|
| 5 |  | Elément | Tapis |
| | | Position | Arrière Gauche |
| | | Dommages | - |
| | | Commentaires | - |
| | |  | |

Commentaires

PneuAVD Bridgestone 195/60/16 H 6.2 Mm
 PneuARG Bridgestone 195/60/16 H 7.1 Mm
 PneuARD Bridgestone 195/60/16 H 7.0 Mm
 PneuAVG Bridgestone 195/60/16 H 6.2 Mm