

Détails véhicule

VIN	VR3F3DGXT NY611252	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	GK-199-DK	Modèle	308 V3 ALLURE PACK HYBRID 180 E-EAT8	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	24/10/2022	Année	2022	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Odometre	36 116 km	Cylindrée	-	Capitonnage	D9FX
Carburant	Hybride	Carrosserie	BERLINE 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	25
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	16/01/2024	Parc	CEVA LOGISTICS LOYETTES
-------------------	------------	------	-------------------------



Equipements génériques

Eléments amovibles


Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Plage arrière	✓

Documents techniques

Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓

Pneumatiques

Hankook 225/45/17 W Été 4.8 mm



Hankook 225/45/17 W Été 4.9 mm



Michelin 225/45/17 W Été 5.6 mm

Michelin 225/45/17 W Été 4.7 mm

Dommages

1



Elément	Pneu
Position	Avant Droit
Dommages	Coupé
Intensité	-
Opération	Echange

2



Elément	Jante spéciale 17"
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Forfait réparation

3




Elément	Jante spéciale 17"
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

4



Elément	Jante spéciale 17"
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Smart Repair


5



●●

Elément	Jante spéciale 17"
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Echange


6



●●

Elément	Pare-choc complet
Position	Avant
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation


7



●●

Elément	Aile
Position	Avant Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair


8



●●

Elément	Aile
Position	Avant Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair


9



●●

Elément	Aile
Position	Arrière Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation


10



●●

Elément	Bas de caisse
Position	Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation


11



●●

Elément	Haut de Pare-choc
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation


12



●●

Elément	Aile
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair


13



●●

Elément	Porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair


14



●●


Elément	Bas de caisse
Position	Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation

15



Elément	Eléments adjacents
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

16



Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

Commentaires

PneuAVG Hankook 225/45/17 W 4.8 Mm
PneuARG Michelin 225/45/17 W 5.6 Mm
PneuAVD Hankook 225/45/17 W 4.9 Mm
PneuARD Michelin 225/45/17 W 4.7 Mm