


Détails véhicule

VIN	VF3MRHNSM PS069948	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	GN-151-QC	Modèle	SUV 3008 GT PURETECH 130 S&S BVM6	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	27/04/2023	Année	2023	Couleur	NOIR PERLA NERA
Odometre	41 305 km	Cylindrée	-	Capitonnage	73FH
Carburant	Essence	Carrosserie	CROSS OVER 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	141
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	18/06/2025	Parc	GCA LOGISTIQUE ANDANCETTE
-------------------	------------	------	---------------------------



Equipements génériques

Eléments amovibles


Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Outils de bord	✓
Plage arrière	✓
Sur tapis	✓

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Forfait carburant	✓
Forfait AdBlue	✓
Double clefs	✗

Pneumatiques

Michelin 225/55/18 V Eté 6.0 mm



Michelin 225/55/18 V Eté 3.5 mm



Michelin 225/55/18 V Eté 5.0 mm

Michelin 225/55/18 V Eté 4.6 mm

Domages

1




Elément	Révision
Position	-
Domages	Non réalisé
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

2




Elément	Jante spéciale 18'
Position	Avant Gauche
Domages	Rayure
Intensité	-
Opération	Smart Repair

3




Elément	Pneu
Position	Avant Droit
Dommages	Usé
Intensité	-
Opération	Echange

4




Elément	Pare-choc complet
Position	Avant
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

5




Elément	Feu de jour
Position	Avant Gauche
Dommages	Cassé
Intensité	-
Opération	Echange

6




Elément	Spoiler
Position	Avant
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

7




Elément	Haut de Pare-choc
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

8




Elément	Garniture de hayon ou malle
Position	Inférieur
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Smart Repair

9




Elément	Trappe de garniture de hayon
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Echange

10



Elément	Trappe de garniture de hayon
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Echange

11



Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

Commentaires

PneuAVG Michelin 225/55/18 V 6.0 Mm
PneuARD Michelin 225/55/18 V 4.6 Mm
PneuARG Michelin 225/55/18 V 5.0 Mm
PneuAVD Michelin 225/55/18 V 3.5 Mm