

Détails véhicule

VIN	VR3F3DGZT MY501439	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	FY-383-BW	Modèle	508 GT HYBRID 225 E-EAT8	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation		Année	-	Couleur	NOIR PERLA NERA
Odometre	29 934 km	Cylindrée	-	Capitonnage	73FH
Carburant	Hybride	Carrosserie	BERLINE 5 PORTES	Date du prochain Controle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	-
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	31/08/2022	Parc	HORDAIN	
				
				

Equipements génériques

Eléments amovibles		Documents techniques	
Compresseur kit secours	✓	Porte documents	✓
Outilage de bord	✓	Manuel d'utilisation	✓
Plage arrière	✓	Carnets de bord	✓
Sur tapis ARD	✓	Câble de charge lente	✓
Sur tapis ARG	✓	Double clefs	✗
Sur tapis AVD	✓		
Sur tapis AVG	✓		
Recharge kit secours	✗		

Pneumatiques

Hankook 235/45/18 Y Eté 5.6 mm		Hankook 235/45/18 Y Eté 6.0 mm	
Continental 235/45/18 Y Eté 5.5 mm		Continental 235/45/18 Y Eté 4.8 mm	

Dommages

1		Elément	Double clefs	Elément	Recharge kit secours
		Position	-		-
		Dommages	Manquant		
		Intensité	-		
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)		
2					

DEKRA Automotive Solutions

3		Elément Position Dommages Intensité Opération	Jante spéciale 18' Avant Gauche Rayure - Forfait réparation	4		Elément Position Dommages Intensité Opération	Jante spéciale 18' Arrière Gauche Rayure - Forfait réparation
5		Elément Position Dommages Intensité Opération	Jante spéciale 18' Arrière Droit Rayure - Forfait réparation	6		Elément Position Dommages Intensité Opération	Jante spéciale 18' Avant Droit Rayure - Forfait réparation
7		Elément Position Dommages Intensité Opération	Pare-choc complet Avant Rayure - Réparation	8		Elément Position Dommages Intensité Opération	Capot - Dépôt chimique - Réparation
9		Elément Position Dommages Intensité Opération	Porte Avant Gauche Enfoncement - Réparation	10		Elément Position Dommages Intensité Opération	Porte Arrière Gauche Enfoncement - Smart Repair
11		Elément Position Dommages Intensité Opération	Montant de pavillon Gauche Enfoncement - Smart Repair	12		Elément Position Dommages Intensité Opération	Aile Arrière Gauche Enfoncement - Smart Repair
13		Elément Position Dommages Intensité Opération	Pavillon avec toit ouvrant - Grelé - Réparation	14		Elément Position Dommages Intensité Opération	Pare-choc complet Arrière Rayure - Lustrage
15		Elément Position Dommages Intensité Opération	Porte Arrière Droit Enfoncement - Réparation	16		Elément Position Dommages Intensité Opération	Porte Avant Droit Enfoncement - Smart Repair
17		Elément Position Dommages Intensité Opération	Bas de caisse Droit Enfoncement - Réparation	18		Elément Position Dommages Intensité Opération	Eléments adjacents - - - Peinture

19



Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

Commentaires

PneuARG Continental 235/45/18 Y 5.5 Mm
PneuAVD Hankook 235/45/18 Y 6.0 Mm
PneuARD Continental 235/45/18 Y 4.8 Mm
PneuAVG Hankook 235/45/18 Y 5.6 Mm
VO grêlés