

### Détails véhicule

VIN	VR3UKZKXZ PJ627331	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	GN-922-JB	Modèle	E-2008 GT MOTEUR ELEC 136CH (100 KW) - B	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	14/04/2023	Année	2023	Couleur	NOIR PERLA NERA
Odometre	18 541 km	Cylindrée	-	Capitonnage	A7FX
Carburant	Electricité	Carrosserie	CROSS OVER 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	0
Portes	5	Vitesses	4		

### Détails d'évaluation

Date d'évaluation	26/08/2024	Parc	Albias logistique auto
-------------------	------------	------	------------------------



### Equipements génériques


### Eléments amovibles

Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Boite à outils	✓
Plage arrière	✓

### Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Clef Plip	✓
Câble de charge lente	✓
Câble de charge rapide	✓
Sacoche de câble de charge	✓

### Pneumatiques



Goodyear 215/60/17 H Eté 6.0 mm








Goodyear 215/60/17 H Eté 5.7 mm

Goodyear 215/60/17 H Eté 6.7 mm

Goodyear 215/60/17 H Eté 6.2 mm

### Dommages

1		Elément	Aile	2		Elément	Porte
	Position	Arrière Droit	Position		Arrière Droit		
	Dommages	Enfoncement	Dommages		Enfoncement		
	Intensité	-	Intensité		-		
	Opération	Smart Repair	Opération		Smart Repair		

3		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Avant Droit	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Smart Repair	4		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pare-choc complet</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Pare-choc complet	Position	Avant	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation
Elément	Porte																								
Position	Avant Droit																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Smart Repair																								
Elément	Pare-choc complet																								
Position	Avant																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
5		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Avant Gauche	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Smart Repair	6		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Baguette de Pare-choc</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Acceptable (Pour mémoire)</td></tr> </table>	Elément	Baguette de Pare-choc	Position	Arrière	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Acceptable (Pour mémoire)
Elément	Porte																								
Position	Avant Gauche																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Smart Repair																								
Elément	Baguette de Pare-choc																								
Position	Arrière																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Acceptable (Pour mémoire)																								
7		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Garniture de hayon ou malle</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Inférieur</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Acceptable (Pour mémoire)</td></tr> </table>	Elément	Garniture de hayon ou malle	Position	Inférieur	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Acceptable (Pour mémoire)	8		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pavillon</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Lustrage</td></tr> </table>	Elément	Pavillon	Position	-	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Lustrage
Elément	Garniture de hayon ou malle																								
Position	Inférieur																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Acceptable (Pour mémoire)																								
Elément	Pavillon																								
Position	-																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Lustrage																								
9		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Prise en charge</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Peinture</td></tr> </table>	Elément	Prise en charge	Position	-	Dommages	-	Intensité	-	Opération	Peinture													
Elément	Prise en charge																								
Position	-																								
Dommages	-																								
Intensité	-																								
Opération	Peinture																								

### Commentaires

PneuARD Goodyear 215/60/17 H 6.2 Mm  
 PneuAVG Goodyear 215/60/17 H 6.0 Mm  
 PneuAVD Goodyear 215/60/17 H 5.7 Mm  
 PneuARG Goodyear 215/60/17 H 6.7 Mm