

Détails véhicule

VIN	VF7SXHNPY NT514329	Marque	CITROËN	Date d'entretien	-
Immatriculation	GE-620-NA	Modèle	C3 V4 PTECH 110 S&S EAT6 SHINE	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	07/02/2022	Année	2022	Couleur	BLANC BANQUISE P/BLA
Odometre	39 390 km	Cylindrée	-	Capitonnage	Tissu Mica Grey - Am
Carburant	Essence	Carrosserie	BERLINE 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	132
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	07/05/2025	Parc	HORDAIN
-------------------	------------	------	---------



Equipements génériques





Eléments amovibles

Plage arrière	✓
Kit roue secours Complet	✗







Documents techniques

Double clefs	✓
Porte documents	✗
Manuel d'utilisation	✗
Carnets de bord	✗


Pneumatiques

205/55/16 W Été 7.0 mm sunwide		205/55/16 W Été 7.0 mm sunwide	
205/55/16 V Été 5.2 mm -		205/55/16 V Été 5.0 mm -	

Dommages

1		Elément	Manuel d'utilisation	2		Elément	Carnets de bord
		Position	-			Position	-
		Dommages	Manquant			Dommages	Manquant
		Intensité	-			Intensité	-
3		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	4		Opération	Acceptable (Pour mémoire)
		Elément	Kit compresseur complet			Elément	Porte documents
		Position	-			Position	-
		Dommages	Manquant			Dommages	Manquant
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Echange			Opération	Acceptable (Pour mémoire)


5



●●


Elément	Pneu
Position	Avant Gauche
Dommages	Non conforme
Intensité	-
Opération	Echange

7



Elément	Courroie de distribution
Position	-
Dommages	R.A.S.
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)


9



●●


Elément	Pavillon
Position	-
Dommages	Malfaçon
Intensité	-
Opération	Réparation

11



Elément	Montant de pavillon
Position	Droit
Dommages	Malfaçon
Opération	Réparation


13



●●


Elément	Planche de bord inférieure
Position	Avant Droit
Dommages	Troué
Intensité	-
Opération	Smart Repair

15



Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture


6



●●


Elément	Pneu
Position	Avant Droit
Dommages	Non conforme
Intensité	-
Opération	Echange

8



Elément	Haut de Pare-choc
Position	Avant
Dommages	Malfaçon
Intensité	-
Opération	Réparation


10



●●


Elément	Montant de pavillon
Position	Gauche
Dommages	Malfaçon
Intensité	-
Opération	Réparation

12



Elément	Hayon ou malle
Position	-
Dommages	Malfaçon
Intensité	-
Opération	Réparation

14



Elément	Eléments adjacents
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

Commentaires

PneuARG 205/55/16 V 5.2 Mm -
PneuARD 205/55/16 V 5.0 Mm -
PneuAVG 205/55/16 W 7.0 Mm sunwide
PneuAVD 205/55/16 W 7.0 Mm sunwide

Véhicule éligible à l'extension de garantie spécifique sur les motorisations PureTech jusqu'à 10 ans / 180 000km