

## Détails véhicule

VIN	VF3M4DGZU NS052492	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	GF-485-CN	Modèle	NOUVEAU SUV 3008 GT HYBRID 225 E-EAT8	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	09/03/2022	Année	2022	Couleur	NOIR PERLA NERA
Odometre	23 849 km	Cylindrée	-	Capitonnage	8DFX
Carburant	Hybride	Carrosserie	CROSS OVER 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	31
Portes	5	Vitesses	4		

## Détails d'évaluation

Date d'évaluation	05/02/2024	Parc	TOULOUSE
-------------------	------------	------	----------



## Equipements génériques

## Eléments amovibles


Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Plage arrière	✓
Sur tapis	✓

## Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✓
Clef Plip	✓
Révision	✗

## Pneumatiques

Michelin 225/55/16 V Eté 3.6 mm



Michelin 225/55/16 V Eté 3.0 mm



Michelin 225/55/16 V Eté 4.2 mm

Michelin 225/55/16 V Eté 4.1 mm

## Dommages

1



Elément	Révision
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

2



Elément	Assise de siège mixte
Position	Avant Droit
Dommages	Tâché
Intensité	-
Opération	Nettoyage

3



●●

Elément	Nettoyage intérieur
Position	-
Dommages	Non réalisé
Intensité	-
Opération	Forfait

4



●●

Elément	Pneu
Position	Avant Droit
Dommages	Coupé
Intensité	-
Opération	Echange

5



●●

Elément	Pneu
Position	Avant Gauche
Dommages	Usé
Intensité	-
Opération	Echange

6



●●

Elément	Pare-choc complet
Position	Avant
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Lustrage

7



●●

Elément	Spoiler
Position	Avant
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)


8



●

Elément	Baguette de Pare-choc
Position	Avant
Dommages	Dérégulé
Intensité	-
Opération	Réglage

9



●●

Elément	Porte
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Lustrage

10



●●

Elément	Porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

11



●●

Elément	Aile
Position	Arrière Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation

12



●●

Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

13



●●

Elément	Baguette de Pare-choc
Position	Arrière
Dommages	Cassé
Intensité	-
Opération	Echange

14



●●

Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Lustrage


15



●●

Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

16



●●

Elément	Extension d'aile
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

17



●●

Elément	Porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation


18



●●


Elément	Porte
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

19




Elément	Jante spéciale 18'
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Smart Repair

20




Elément	Jante spéciale 18'
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Smart Repair

21




Elément	Capot
Position	-
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

22



Elément	Eléments adjacents
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

23



Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

**Commentaires**

PneuARD Michelin 225/55/16 V 4.1 Mm  
 PneuAVG Michelin 225/55/16 V 3.6 Mm  
 PneuARG Michelin 225/55/16 V 4.2 Mm  
 PneuAVD Michelin 225/55/16 V 3.0 Mm