

















Détails véhicule

VIN	VF3MCYHZU PS076139	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	GN-087-WE	Modèle	5008 GT BLUEHDI 130 S&S EAT8	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	10/05/2023	Année	2023	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Odometre	35 809 km	Cylindrée	-	Capitonnage	73FH
Carburant	Diesel	Carrosserie	CROSS OVER MULTI USA	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	147
Portes	-	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	16/06/2025	Parc	TOULOUSE		
					
					
					

Equipements génériques

Eléments amovibles


Documents techniques

Outillage de bord	✓
Cache bagages	✓
Sur tapis	✓
Compresseur kit secours	✗
Recharge kit secours	✗

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✗
Révision	✗

Pneumatiques

Goodyear 225/55/18 V Été 5.5 mm



Goodyear 225/55/18 V Été 5.5 mm



Goodyear 225/55/18 V Été 6.0 mm

Goodyear 225/55/18 V Été 6.2 mm

Dommages

1




Elément	Double clefs
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

2



Elément	Révision
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)


3



●


Elément	Diagnostic moteur
Position	-
Dommages	Non conforme
Intensité	-
Opération	Forfait réparation

4



Elément	Jante spéciale 18"
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)


5



● ●

Elément	Porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair


6



● ●

Elément	Porte
Position	Avant Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair


7



● ●

Elément	Porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair


8



● ●

Elément	Pare-brise
Position	-
Dommages	Eclat
Intensité	-
Opération	Smart Repair

9



● ●

Elément	Entrée de porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation

Commentaires

PneuAVD Goodyear 225/55/18 V 5.5 Mm
PneuARD Goodyear 225/55/18 V 6.2 Mm
PneuARG Goodyear 225/55/18 V 6.0 Mm
PneuAVG Goodyear 225/55/18 V 5.5 Mm