

Détails véhicule

VIN	ZFA312000 OJD32088	Date d'immatriculation	31/07/2020	Couleur	ARANCIO SICILIA
Marque	FIAT	Immatriculation	GY-609-MJ	Odometre	60 215 km
Modèle	FIAT 500 SERIES 7 LOUNGE 1.2 69 S&S	Etat du véhicule	Conforme		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	FILIPPI Marseille Pinède		
------	--------------------------	--	--



Eléments amovibles

Roue de secours	✓
Outils de bord	✓
Plage arrière	✓

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Clef Plip	✓
Carnets de bord	✗
Double clefs	✗
Forfait carburant	✗

Pneumatiques




Kumho 185/55/15 H Eté 7.0 mm (Front Left)
 Kumho 185/55/15 H Eté 7.0 mm (Front Right)
 GT Radial 135/80/14 M Eté 7.0 mm (Rear)
 Kumho 185/55/15 H Eté 6.0 mm (Rear Left)
 Kumho 185/55/15 H Eté 6.0 mm (Rear Right)

Dommages extérieurs



5		Elément	Pneu	6		Elément	Jante alu 15'
		Position	Avant Gauche			Position	Avant Gauche
		Dommages	Coupé			Dommages	Rayure
		Commentaires	-			Commentaires	-
7		Elément	Pneu	8		Elément	Jante alu 15'
		Position	Avant Droit			Position	Avant Droit
		Dommages	Coupé			Dommages	Rayure
		Commentaires	-			Commentaires	-

9		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Capot</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Capot	Position	-	Dommages	Enfoncement	Commentaires	-	10		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pare-choc complet</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Pare-choc complet	Position	Avant	Dommages	Rayure	Commentaires	-
Elément	Capot																				
Position	-																				
Dommages	Enfoncement																				
Commentaires	-																				
Elément	Pare-choc complet																				
Position	Avant																				
Dommages	Rayure																				
Commentaires	-																				
11		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Enjoliveur d'évent d'aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Cassé</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Enjoliveur d'évent d'aile	Position	Avant Droit	Dommages	Cassé	Commentaires	-	12		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Aile	Position	Avant Gauche	Dommages	Rayure	Commentaires	-
Elément	Enjoliveur d'évent d'aile																				
Position	Avant Droit																				
Dommages	Cassé																				
Commentaires	-																				
Elément	Aile																				
Position	Avant Gauche																				
Dommages	Rayure																				
Commentaires	-																				
13		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Bas de caisse</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Bas de caisse	Position	Gauche	Dommages	Enfoncement	Commentaires	-	14		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Avant Gauche	Dommages	Enfoncement	Commentaires	-
Elément	Bas de caisse																				
Position	Gauche																				
Dommages	Enfoncement																				
Commentaires	-																				
Elément	Porte																				
Position	Avant Gauche																				
Dommages	Enfoncement																				
Commentaires	-																				
15		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pare-choc complet</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Pare-choc complet	Position	Arrière	Dommages	Enfoncement	Commentaires	-	16		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Eléments adjacents</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Eléments adjacents	Position	-	Dommages	-	Commentaires	-
Elément	Pare-choc complet																				
Position	Arrière																				
Dommages	Enfoncement																				
Commentaires	-																				
Elément	Eléments adjacents																				
Position	-																				
Dommages	-																				
Commentaires	-																				

Dommages intérieurs

4		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Garniture de porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Garniture de porte	Position	Avant Gauche	Dommages	Rayure	Commentaires	-
Elément	Garniture de porte									
Position	Avant Gauche									
Dommages	Rayure									
Commentaires	-									

Autres dommages

3		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Forfait carburant</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Manquant</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Forfait carburant	Position	-	Dommages	Manquant	Commentaires	-
Elément	Forfait carburant									
Position	-									
Dommages	Manquant									
Commentaires	-									
17		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Prise en charge</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Prise en charge	Position	-	Dommages	-	Commentaires	-
Elément	Prise en charge									
Position	-									
Dommages	-									
Commentaires	-									

Commentaires

PneuAVG Kumho 185/55/15 H 7.0 Mm
PneuARG Kumho 185/55/15 H 6.0 Mm
PneuAR GT Radial 135/80/14 M 7.0 Mm
PneuARD Kumho 185/55/15 H 6.0 Mm
PneuAVD Kumho 185/55/15 H 7.0 Mm