

### Détails véhicule

VIN	VR3UHZKXZ NT026609	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	GF-136-EN	Modèle	E-208 ALLURE	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	15/03/2022	Année	2022	Couleur	NOIR PERLA NERA
Odometre	19 006 km	Cylindrée	-	Capitonnage	A6FX
Carburant	Electricité	Carrosserie	BERLINE 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	0
Portes	5	Vitesses	4		

### Détails d'évaluation

Date d'évaluation 02/03/2023

Parc HORDAIN



### Equipements génériques

### Eléments amovibles


### Documents techniques

Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Outilage de bord	✓
Plage arrière	✓

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Câble de charge lente	✓
Sacoche de câble de charge	✓
Double clefs	✗

### Pneumatiques

Michelin 195/55/16 H Eté 5.5 mm



Michelin 195/55/16 H Eté 5.2 mm



Michelin 195/55/16 H Eté 6.0 mm

Michelin 195/55/16 H Eté 5.5 mm

### Dommages



1

Elément	Double clefs
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

2



Elément	Ciel de pavillon
Position	-
Dommages	Brûlé
Intensité	-
Opération	Smart Repair

## DEKRA Automotive Solutions

3		Elément Position Dommages Intensité Opération	Jante alu 16' Avant Gauche Rayure - Forfait réparation	4		Elément Position Dommages Intensité Opération	Jante alu 16' Arrière Gauche Rayure - Forfait réparation
5		Elément Position Dommages Intensité Opération	Jante alu 16' Arrière Droit Rayure - Forfait réparation	6		Elément Position Dommages Intensité Opération	Jante alu 16' Avant Droit Rayure - Forfait réparation
7		Elément Position Dommages Intensité Opération	Capot - Rayure - Lustrage	8		Elément Position Dommages Intensité Opération	Pare-choc complet Arrière Rayure - Réparation
9		Elément Position Dommages Intensité Opération	Spoiler Arrière Enfoncement - Réparation	10		Elément Position Dommages Intensité Opération	Hayon ou malle - Rayure - Lustrage
11		Elément Position Dommages Intensité Opération	Porte Arrière Droit Enfoncement - Réparation	12		Elément Position Dommages Intensité Opération	Porte Avant Droit Enfoncement - Réparation
13		Elément Position Dommages Intensité Opération	Montant de pavillon Droit Rayure - Lustrage	14		Elément Position Dommages Intensité Opération	Bas de caisse Droit Enfoncement - Réparation
15		Elément Position Dommages Intensité Opération	Entrée de porte Avant Droit Enfoncement - Réparation	16		Elément Position Dommages Intensité Opération	Panneau intérieur de porte Avant Droit Enfoncement - Réparation
17		Elément Position Dommages Intensité Opération	Eléments adjacents - - - Peinture	18		Elément Position Dommages Intensité Opération	Prise en charge - - - Peinture

**Commentaires**

PneuARG Michelin 195/55/16 H 6.0 Mm

PneuARD Michelin 195/55/16 H 5.5 Mm

PneuAVD Michelin 195/55/16 H 5.2 Mm

PneuAVG Michelin 195/55/16 H 5.5 Mm